

dle rozdělovníku

V Říčanech dne 16.11.2018
Reg. č.: VZ-650/18
Č. j.: 4389/18/KSUS/R/NOV
Vyřizuje: Ing. Adéla Novotná
Telefon: +420 778 531 990

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6 - 13 k veřejné zakázce „II/118 a III/0063 Amerika - Kyšice“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu s Výzvou k podání nabídky a zadávací dokumentací poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

6.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 6:
	V soupise prací SO 101 - SILNICE II/118, k.ú. Unhošť (774499), Kraj Středočeský je uvedena položka č. 25 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 16+, B50/70, tl. 50mm o výměře 4.542 m ² . Údaje v položce si protirečí, asphalt 50/70 není modifikovaný. Prosíme zadavatele o opravu položky.
	Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6: Ano, v položce B50/70 je nemodifikovaný asphalt. Upravený soupis prací poskytujeme v příloze tohoto vysvětlení.
7.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 7:
	U položky č. 103 POTRUBÍ Z TRUB PLAST KORUGOVANÉ TROUBY DN 400 v SO 101 chybí specifikace kruhové tuhosti. Prosíme o její doplnění.
	Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7: Je navrženo SN 8. Opraveno v soupisu prací, který je přílohou tohoto vysvětlení.
8.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 8:
	V soupise prací SO 101 - SILNICE II/118, k.ú. Unhošť (774499), Kraj Středočeský je uvedena položka č. 45 OBRUBY Z BETON KRAJNÍKŮ o výměře 395 m. Nikde v projektové dokumentaci jsme nenašli specifikaci rozměrů těchto krajníků. Žádáme zadavatele o přesnění rozměrů.

	<p>Vysvětlení zadávací dokumentace č. 8:</p> <p>Stávající krajníky jsou přeasfaltované a těžce identifikovatelné, nelze vyloučit více typů. Dle místního šetření nejvíce odpovídají 12 cm, výška – 15 cm, délka 50-60 cm.</p>
9.	<p>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 9:</p> <p>V soupise prací SO 101 - SILNICE II/118, k.ú. Unhošť (774499), Kraj Středočeský jsou uvedeny položky č. 28 MEMBRÁNA (POSTŘÍK) Z VYSOCE MODIF. ASFALTU 2,5-3 kg/m² a č. 29 HDK frakce 8/11 v min. množství 6,0 kg/m² obě o výměře 21.136 m². V projektové dokumentaci je uvedeno, že membrána se zadrcením má být provedena v šířce 2 m v místě trhlin. Výměra trhlin v celém objektu činí 1.060 m tzn., že plocha membrány má být 2.120 m². Špatnou výměru membrány obsahuje dle našeho názoru i objekt 102. Opraví zadavatel výměry těchto položek v soupisu prací?</p> <p>Vysvětlení zadávací dokumentace č. 9:</p> <p>Opraveno v soupisu prací, který je přílohou tohoto vysvětlení.</p>
10.	<p>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 10:</p> <p>Reagujeme tímto na Vaše vysvětlení zadávací dokumentace č. 5 ze dne 8.11.2018, protože se s ním bohužel nemůžeme ztotožnit. Naměřené výměry příkopů a krajnic z výkresů jsou výrazně nižší než je plocha uvedená v soupisu prací, plocha oddrnování v místech propustků je zanedbatelná. V SO 102 - SILNICE III/0063, k.ú. Kyšice (678716), Kraj Středočeský je plocha oddrnování 12.680 m². Celá délka SO 102 je 1.125 m, z toho 520 m vede v intravilánu obce Kyšice, kde příkopy nejsou. Zbývá 605 m, oddrnávat by se tedy musela průměrná šířka 20,96 m. Dle našeho názoru to není možné, už z důvodu zásahu do cizích pozemků. Žádáme zadavatele o opravu této zjevné nesrovnalosti včetně souvisejících položek v soupisu prací.</p> <p>Vysvětlení zadávací dokumentace č. 10:</p> <p>Zadavatel opravil tuto nesrovnalost a poskytuje upravený soupis prací, který je přílohou tohoto vysvětlení. Změna se dotkla take těchto položek:</p> <p>014102 Poplatky za skládku 11130J Sejmutí drnu 12573J Vykopávky ze zemin 18231 Rozprostření ornice 18241 Založení trávníku 18247 Ošetřování trávníku 183511 Chemické odplevelení celoplošné</p>

11.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 11:																																																									
	<p>• Všeobecné položky v soupisu stavebních prací:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>VP</th> <th colspan="3">VŠEOBECNÉ POLOŽKY</th> <th>M.J.</th> <th>M.M.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>P 4</td> <td>02851</td> <td>PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU</td> <td>KČ</td> <td>1,000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>VV</td> <td></td> <td><i>videozáznam a pasportizace objízdných tras</i></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TS</td> <td></td> <td>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>P 8</td> <td>02910J</td> <td>OSTATNÍ POŽADAVKY - OPRAVY OBJÍZDNÝCH TRAS</td> <td>KČ</td> <td>1,000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>VV</td> <td></td> <td><i>výtluky, znehodnocený kryt na objízdných trasách</i></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TS</td> <td></td> <td>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>P 10</td> <td>03710C</td> <td>PASPORTIZACE/REKOGNOSKACE OBJÍZDNÝCH TRAS</td> <td>KČ</td> <td>1,000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TS</td> <td></td> <td>zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Ve výše uvedených položkách má uchazeč ocenit náklady na opravu objízdných tras. Text položek ani zadávací dokumentace nestanoví, zda má být oprava provedena prostou výpravou výtluků nebo výpravou všech poruch krytu, včetně poruch, které budou na objízdných trasách před zřízením objízdných tras.</p> <p>Dotaz 1. Doplní zadavatel do Zadávací dokumentaci podrobnou specifikaci (např. jakými technologiemi znehodnocený kryt opravit) nebo vysvětlení k rozsahu a kvalitě opravy objízdných tras?</p> <p><i>Pozn.: U obdobných staveb zadavatel stanoví odborným odhadem opravu konkrétní technologii, například výprava výtluků v tunách a asfaltový koberec v m2 s poznámkou – „množství prací určí zadavatel“.</i></p>					VP	VŠEOBECNÉ POLOŽKY			M.J.	M.M.	P 4	02851	PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU	KČ	1,000		VV		<i>videozáznam a pasportizace objízdných tras</i>				TS		zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatel em požadovanými pracemi				P 8	02910J	OSTATNÍ POŽADAVKY - OPRAVY OBJÍZDNÝCH TRAS	KČ	1,000		VV		<i>výtluky, znehodnocený kryt na objízdných trasách</i>				TS		zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi				P 10	03710C	PASPORTIZACE/REKOGNOSKACE OBJÍZDNÝCH TRAS	KČ	1,000		TS		zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele		
VP	VŠEOBECNÉ POLOŽKY			M.J.	M.M.																																																					
P 4	02851	PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU	KČ	1,000																																																						
VV		<i>videozáznam a pasportizace objízdných tras</i>																																																								
TS		zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatel em požadovanými pracemi																																																								
P 8	02910J	OSTATNÍ POŽADAVKY - OPRAVY OBJÍZDNÝCH TRAS	KČ	1,000																																																						
VV		<i>výtluky, znehodnocený kryt na objízdných trasách</i>																																																								
TS		zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi																																																								
P 10	03710C	PASPORTIZACE/REKOGNOSKACE OBJÍZDNÝCH TRAS	KČ	1,000																																																						
TS		zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele																																																								
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 11:																																																										
Zadavatel stanovuje položku 02910J OSTATNÍ POŽADAVKY - OPRAVY OBJÍZDNÝCH TRAS jako preliminářovou. Čerpání této položky bude dle pokynů objednatele.																																																										

12.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 12:				
	<p>V soupisu prací v objektu Všeobecné položky je pod pořadovým číslemj 8 uvedena položka 02910J - OSTATNÍ POŽADAVKY - OPRAVY OBJÍZDNÝCH TRAS, výtluky, znehodnocený kryt objízdných tras. Vzhledem k tomu, že není specifikován rozsah ani způsob opravy, nevíme jak tuto položku ocenit. Z toho důvodu nelze očekávat porovnatelnost nabídek. Žádáme zadavatele o stanovení způsobu a rozsahu opravy.</p>				
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 12:					
Zadavatel stanovuje položku 02910J OSTATNÍ POŽADAVKY - OPRAVY OBJÍZDNÝCH TRAS jako preliminářovou. Čerpání této položky bude dle pokynů objednatele.					

13.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 13:				
	Vyplývá z výše uvedeného vysvětlení zadávací dokumentace.				

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 13:
Zadavatel mění předpokládanou hodnotu veřejné zakázky. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky, stanovená zadavatelem v souladu s ustanovením § 16 a násl. zákona činí 45 632 930,26 Kč bez DPH.

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 4.12.2018 do 10:00 hodin.

.....
**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel**

Příloha:

Příloha č. 1 – Podruhé upravená příloha č. 2 - Soupis prací s výkazem výměr