

C

AKCE

II/508 MIROŠOVICE - MNICHOVICE

OBJEDNATEL PD



Středočeský kraj

Zborovská 11
150 21 Praha 5
IČ 70891095

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv

ZHOTOVITEL PD



atelierpromika
projektová činnost v dopravě

Atelier PROMIKA s.r.o.

Muchova 9/223, 160 00 Praha 6
tel.: +420 233 081 261 e-mail: promika@promika.cz
IČ 26080273

VYPRACOVAL	Bc. Zuzana Šperlová	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	Ing. Tomáš Roztočil
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. Tomáš Roztočil	TECHNICKÁ KONTROLA	Ing. Petr Macek

AKCE

II/508 MIROŠOVICE - MNICHOVICE, OBNOVA PROTISMYKOVÝCH VLASTNOSTÍ A ROVNOSTI KRYTU

ČÁST

C. STAVEBNÍ ČÁST

PŘÍLOHA

SO 101 SILNICE

ČÁST
C.1

Č. PARÉ

Č. PŘÍLOHY

-

STUPEŇ	DSP/PDPS	DATUM	06/2018	MĚŘÍTKO	-	FORMÁT	-
--------	----------	-------	---------	---------	---	--------	---

C.1

SO 101 Silnice

1. Technická zpráva	-
2. Situace	(viz koordinační situace)
3.1 Podélný profil, díl 1	1:1000/100
3.2 Podélný profil, díl 2	1:1000/100
4.1 Vzorové příčné řezy, díl 1	1:50
4.2 Vzorové příčné řezy, díl 2	1:50
5.1 Příčné řezy, díl 1	1:100
5.2 Příčné řezy, díl 2	1:100