

# C

AKCE

## II/508 MIROŠOVICE - MNICHOVICE

OBJEDNATEL PD



**Středočeský kraj**

Zborovská 11  
150 21 Praha 5  
IČ 70891095

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv

ZHOTOVITEL PD



**atelierpromika**  
projektová činnost v dopravě

**Atelier PROMIKA s.r.o.**

Muchova 9/223, 160 00 Praha 6  
tel.: +420 233 081 261 e-mail: promika@promika.cz  
IČ 26080273

VYPRACOVAL	Bc. Zuzana Šperlová	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	Ing. Tomáš Roztočil
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. Tomáš Roztočil	TECHNICKÁ KONTROLA	Ing. Petr Macek

AKCE

II/508 MIROŠOVICE - MNICHOVICE, OBNOVA PROTISMYKOVÝCH VLASTNOSTÍ A ROVNOSTI KRYTU

ČÁST

**C. STAVEBNÍ ČÁST**

PŘÍLOHA

PŘÍLOHA				ČÁST		Č. PARÉ	
				C.2			
SO 182 PŘECHODOVÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ				Č. PŘÍLOHY			
				-			
STUPEŇ	DSP/PDPS	DATUM	06/2018	MĚŘÍTKO	-	FORMÁT	-

**II/508 MIROŠOVICE - MNICHOVICE**  
**SO 182 PŘECHODOVÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ**  
**DSP/PDPS 06/2018**

SEZNAM PŘÍLOH

1. TECHNICKÁ ZPRÁVA
2. SITUACE – OBJÍZDNÉ TRASY (3 díly)