

C.1

SO 180.2

OKRES RAKOVNÍK

Souřadnicový systém JTSK

Výškový systém Bpv



projektová, pr zkmná a konzulta ní spole nost

PUDIS a.s., Nad Vodovodem 2/3258, 100 31 Praha 10
tel.: +420 267 004 111, www.pudis.cz, info@pudis.cz

Vypracoval: Ing. Lukáš Kořínek	Hlavní inženýr projektu: Ing. Jan Petr	Investor: Středočeský kraj Zborovská 11 150 21 Praha 5	
	Výrobní ředitel: Ing. Jan Vlček		
Odpovědný projektant: Ing. Jan Petr	Ředitel společnosti: Ing. Martin Höfler		
Číslo zakázky: 1-6060-0001-05	Datum: 07/2018		
Akce: II/606 Velká Dobrá – Nové Strašecí, rekonstrukce silnice a mostů		Měřítko: –	Formát: –
		Stupeň: PDPS	Souprava:
Příloha: KOMUNIKACE SO 180.2 Dopravně-inženýrská opatření (Rakovník)		Číslo přílohy: C.1.2	

II/606 Velká Dobrá - Nové Strašecí,
rekonstrukce silnice a most
OKRES RAKOVNÍK

C.1.2 SO 180.2 Dopravní inženýrská opatření (Rakovník)

Účelová úprava ŠUPK

TZ 1. úprava

26.	Úprava šířky vozovky v křižovatce s ul. ...	1:20 000
27.	Úprava šířky vozovky v křižovatce s ul. ...	1:10 000
28.	Úprava šířky vozovky v křižovatce s ul. ...	1:10 000
29.	Úprava šířky vozovky v křižovatce s ul. ...	1:10 000
30.	Úprava šířky vozovky v křižovatce s ul. ...	1:10 000
31.	Úprava šířky vozovky v křižovatce s ul. ...	1:10 000
32.	Úprava šířky vozovky v křižovatce s ul. ...	1:10 000
33.	Úprava šířky vozovky v křižovatce s ul. ...	1:10 000
34.	Úprava šířky vozovky v křižovatce s ul. ...	1:10 000
35.	Úprava šířky vozovky v křižovatce s ul. ...	1:10 000
36.	Úprava šířky vozovky v křižovatce s ul. ...	1:10 000