

# PROFIL ZADAVATELE

V Říčanech dne 29.1.2019  
Reg. č.: vz-29/19  
Č. j.: 307/19/KSUS/R/KOL  
Vyřizuje: Mgr. Kolocová Sabina  
Telefon: +420 773 785 922

## Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 - 2 k veřejné zakázce „II/101 Kladno - průtah“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

|    |                                                                                                                                                                                                                                    |    |     |             |                                                                |                    |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|-------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1. | <b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:</b>                                                                                                                                                                       |    |     |             |                                                                |                    |
|    | <b>Dotaz č. 1:</b> V slepém soupisu prací je uvedena položka č.3                                                                                                                                                                   |    |     |             |                                                                |                    |
|    | P.Č.                                                                                                                                                                                                                               | TV | KCN | Kód položky | Popis                                                          | MJ Množství celkem |
|    | 3                                                                                                                                                                                                                                  | K  | PK  | 3           | Čištění vozovek samosběrem                                     | bm 17,800          |
| 2. | V technické specifikaci je uvedeno: „U celé plochy se před pokládkou a postřikem předpokládá zametení samosběrem“.                                                                                                                 |    |     |             |                                                                |                    |
|    | Dle našeho názoru by u položky č. 3 nemělo být uvedeno 17,800 m, ale 20 787,400 m2.                                                                                                                                                |    |     |             |                                                                |                    |
|    | <b>Opraví zadavatel měrnou jednotku a množství u výše zmíněné položky?</b>                                                                                                                                                         |    |     |             |                                                                |                    |
|    | V případě, že ano, <b>opraví zadavatel i maximální přípustnou (nepřekročitelnou) cenu za poptávané plnění?</b>                                                                                                                     |    |     |             |                                                                |                    |
|    | <b>Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:</b>                                                                                                                                                                                       |    |     |             |                                                                |                    |
|    | U položky 3 došlo k administrativní chybě v technické specifikaci, kde se do konečného textu nepromítlo pokračování věty za slovy „... <i>zametení samosběrem, pro odstranění nečistot v místech úpravy vnějších znaků sítí</i> “. |    |     |             |                                                                |                    |
|    | Za nedopatření s omlouváme, položka ani celková cena měněna nebude.                                                                                                                                                                |    |     |             |                                                                |                    |
|    |                                                                                                                                                                                                                                    |    |     |             |                                                                |                    |
|    | <b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:</b>                                                                                                                                                                       |    |     |             |                                                                |                    |
|    | <b>Dotaz č. 2:</b> V slepém soupisu prací je uvedena položka č.                                                                                                                                                                    |    |     |             |                                                                |                    |
|    | P.Č.                                                                                                                                                                                                                               | TV | KCN | Kód položky | Popis                                                          | MJ Množství celkem |
|    | 4                                                                                                                                                                                                                                  | K  | PK  | 4           | Sanace konstrukcí vrstev tl. 350mm (dle technické specifikace) | m2 1 500,000       |
|    | V technické specifikaci jsme nenalezli bližší specifikaci. Pouze se tam uvádí: „Součástí úpravy je sanace hlouběji poškozených konstrukčních vrstev v tl. 350 mm o výměře 1500 m2.“                                                |    |     |             |                                                                |                    |
|    | <b>Zveřejní zadavatel bližší specifikaci výše uvedené položky?</b>                                                                                                                                                                 |    |     |             |                                                                |                    |
|    | <b>Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:</b>                                                                                                                                                                                       |    |     |             |                                                                |                    |
|    | V této položce předpokládá zadavatel použití např. OTSKP pol. 57790A výsrava výtluků směsí ACO, zahrnující odfrézování nebo jiné odstranění poškozených vozovkových vrstev, zařízení hran, vyčištění, nátěr, dodání a vyplnění     |    |     |             |                                                                |                    |

|  |                                                                                                                                               |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | předepsanou zhutněnou živičnou směsí a případná zálivka (pokud se nebude jednat o spodní vrstvy, které budou následně ještě zakryty obrusem). |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

.....  
**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,**  
**příspěvková organizace**  
 Mgr. Zdeněk Dvořák MPA, ředitel