

Dodatečné informace k veřejné zakázce „Modernizace síťové infrastruktury“

Dotaz č. 1:

Chtěli bychom se zeptat zda propustnost u bodu (viz. výkaz,výměr) požadujete opravdu 104 Gbps. Můžete prosím ověřit Vaše požadované údaje.

23	např.CISCO	Managed Switch L2 přepínač, 28x port Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mb/s s konektorem RJ-45, 2x Gigabit Ethernet SFP slot, Auto-MDIX, propustnost až 104 Gbps, 128 MB RAM, QoS v
----	------------	--

Odpověď:

Parametry uvedené ve výkazu výměr je nutné brát jako minimální, tzn. uvedená propustnost je požadovaná, náhrady pod uvedené parametry jsou v souladu se zadávací dokumentací - bod 3.1 nepřípustné.