

profil zadavatele

V Říčanech dne 30.09.2019
Reg. č.: VZ-565/19
Č. j.: 3099 /19/KSUS/R/SLO
Vyřizuje: Marcela Slováková

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 – č. 5 k veřejné zakázce „III/1101 Skalice – kř. II/111“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

2.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2
	<p>Chybí položky zahrnující poplatky na skládce vybouraných sutí a výkopků a určení vzdálenosti odvozu na skládku.</p> <p>Doplní zadavatel rozpočet o tyto položky?</p>
3.	Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2
	<p>Jedná se o položku jejichž součástí je vždy odvoz vybouraného materiálu včetně uložení na deponii. Číslo položky 22712 dle smlouvy o dílo 37/2005 o provádění údržbových prací CMS Benešov. Doprava do 24 km celkem.</p> <p>Navrhuji další položku nedoplňovat. (V součtu se jedná cca o 2 m3 materiálu.) V případě nutnosti bude řešeno mimo rozpočet.</p>
3.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3
	<p>Č. pol. 10: Čištění příkopů od nánosů do 0,5 m3/m (vč. odvozu na skládku). V jakém úseku zadavatel uvažuje s čištěním příkopů? Dle našeho názoru je rozsah dle aktuální situace nedostatečný vzhledem ke skutečnosti, že jednostranný příkop je prakticky v celém rozsahu délky úseku a navíc nad obcí Horní Podhájí ke křižovatce se silnicí 11/111 je příkop oboustranný (délka 420 m).</p> <p>Určí zadavatel v jakých místech budou tyto práce prováděny, nebo rozšíří výkaz výměr?</p>
	Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3
	<p>Zadavatel určí místa kde a jak se bude příkop čistit, část mezi Horním Podhájím a II/111 se bude řešit pouze částečně, zbylá část zůstane bez zásahu - navržený rozpočet bude dodržen.</p> <p>Položky se nebudou doplňovat.</p>

4.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 4
	Jak jsou řešeny nutné úpravy propustků, jejich čištění případně obnova čel?
	Budou tyto položky doplněny zadavatelem?
	Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4
	Součástí rozpočtu není čištění ani obnova čel silničních propustků. Položky se nebudou doplňovat.

5.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 5
	Vzhledem ke skutečnosti, že v současné době je bezbariérové části nástupišť MHD jsou níže než je obrusná vrstva silnice, lze po pokládce asfaltových vrstev důvodně předpokládat, že dojde k jejich „utopení“, pod úroveň nové obrusné vrstvy. Jak jsou řešeny nutné úpravy obrub a dlažeb v bus zastávkách?
	Budou tyto položky doplněny zadavatelem?
	Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5
	V místě zastávek došlo a stále ještě dochází k poklesu vozovky-stále zde ještě vede objízdná trasa. Předpokládám, že po pokládce obrusné vrstvy dojde ke konečnému vyrovnání zastávek, které bude řešeno mimo rozpočet. Položky se nebudou doplňovat.

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, (117)
příspěvková organizace
Zborovská 11 150 21 Praha 5
IČO: 00036001 DIČ: CZ00066001

.....
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Mgr. Zdeněk Dvořák MPA, ředitel