

## TECHNICKÁ ZPRÁVA

### 1. Identifikační údaje

#### a) Označení stavby

Název stavby:	SOKP 512 „D1 – Jesenice – Vestec“ Psáry – přeložka sil. II/105
Název objektu:	SO 106 – Opravy objízdných komunikací
Kraj:	Středočeský
Katastrální území:	Dolní Jirčany
Obec:	Psáry
Druh stavby:	novostavba

#### b) Objednatel stavby

Obchodní firma:	Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
IČ:	00066001
Adresa sídla:	Zborovská 81/11, Smíchov, 150 00 Praha 5

#### c) Zhotovitel projektové dokumentace

Název společnosti:	PRAGOPROJEKT, a.s.
Adresa sídla:	K Ryšánci 1668/16, 147 54 Praha 4
IČ:	452 72 387
Zpracovatelský ateliér:	Ateliér Praha I, ředitel ateliéru Ing. Jan Zapletal
Hlavní inženýr projektu:	Ing. Pavla Tomíčková
Zpracovatel části:	Bc. Martin Valášek
Stupeň dokumentace:	Dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

### 2. Všeobecně

Jedná se o opravu objízdných tras pro tranzitní dopravu, která bude odkloněna na OK za obcí Jesenice na silnici II/603, zpět na II/105 bude tranzit přiveden v obci Radlín viz **SO 105 DIO, příl. 2.5 Objízdňá trasa tranzitní dopravy**.

Celková délka objízdňá trasy je 10,5 km (sil. II/603 - 4,9 km, sil. III/003 15 - 5,6 km).

Před stavbou a po stavbě bude provedena vizuální prohlídka stavu komunikací objízdňá trasy. Na základě vyhodnocení vizuální prohlídky bude určen rozsah oprav. Schválení rozsahu oprav bude podléhat souhlasu objednatele a TDI.

Předpokládá se oprava krytu vozovek pouze v nezbytně nutné míře, a to lokální oprava výtluků.

#### Oprava výtluků zahrnuje:

- odfrézování nebo jiné odstranění poškozených vozovkových vrstev
- zaříznutí hran
- vyčištění
- nátěr
- dodání a výplň předepsanou ztuhnutou balenou asfaltovou směsí
- asfaltová zálivka

Praha 12/2016

Bc. Martin Valášek