



C
SO 193

Souřadnicový systém: S-JTSK Výškový systém: Bp

OBJEDNATEL PD



Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zborovská 81/11
150 00 Praha 5 Smíchov
IČ: 00066001

ZHOTOMTEI PD



ONEGAST, spol. s r.o.

Koněvova 651/22
130 00 Praha 3 Žižkov
IČ: 45786828

PROJEKTANT ČÁSTI

Atelier PROMIKA s.r.o.

Muchova 9/223 160 00 Praha 6 IČ: 26080273 tel.: +420 233 081 261 e-mail: promika@promika.cz

VYPRACOVAL	HL. INŽENÝR PROJEKTU	KONTROLA	TECHNICKÝ ŘEDITEĽ
------------	----------------------	----------	-------------------

ING. TOMÁŠ ROZTOČIL	ING. TOMÁŠ ROZTOČIL	ING. TOMÁŠ ROZTOČIL	ING. PETR MACEK
---------------------	---------------------	---------------------	-----------------

AKCE

II/104 ÚLOVĚ II PRAHY REKONSTRUKCE SILNICE

7/1/2022 12:00 PM

C STAVĚBNÍ ČÁST

STAVERN|OBJEKT

SO 193 STÁLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

PŘÍLOHA

SITUACE



Atelier PROMIKA s.r.o., Muchova 9/223, 160 00 Praha 6

KÓD ZAKÁZKY	ilovendps 0316
-------------	----------------

STUPEŇ PD	DSP/PDSP
-----------	----------

DATUM	08.2016
-------	---------

MĚŘÍTKO	1:1000
---------	--------

POCET FORMATU	5xA4
---------------	------

CAST	C. FRILLOTT	C. FARE
------	-------------	---------

--	--	--	--

c	32	
---	----	--

--	--	--	--

© návrh řešení obsažených ve výkresové a textové části je předmětem ochrany dle autorského zákona