


SITUACE DIO - 10. ETAPA



C
SO 182


Souřadnicový systém: S-JTSK Výškový systém: Bpv

OBJEDNATEL PD




Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11
150 00 Praha 5 Smíchov
IČ: 00066001

ZHOTOVITEL PD



ONEGAST, spol. s r.o.
Koněvova 651/22
130 00 Praha 3 Žižkov
IČ: 45786828



PROJEKTANT ČÁSTI				<div> atelierpromika projektová činnost v dopravě</div>		
Atelier PROMIKA s.r.o. Muchova 9/223, 160 00 Praha 6, IČ 26080273, tel.: +420 233 081 261, e-mail: promika@promika.cz						
VYPRACOVAL	HL. INŽENÝR PROJEKTU	KONTROLA	TECHNICKÝ ŘEDITEL	Atelier PROMIKA s.r.o., Muchova 9/223, 160 00 Praha 6		
ING. TOMÁŠ ROZTOČIL	ING. TOMÁŠ ROZTOČIL	ING. TOMÁŠ ROZTOČIL	ING. PETR MACEK	KÓD ZAKÁZKY	Jilovepdps.0316	
AKCE				STUPEŇ PD	DSP/PDSP	
				DATUM	08.2016	
II/104 JÍLOVÉ U PRAHY, REKONSTRUKCE SILNICE				MĚŘÍTKO		
ČÁST				POČET FORMÁTŮ	2x A4	
C. STAVEBNÍ ČÁST				ČÁST	Č. PŘÍLOHY	Č. PARÉ
STAVEBNÍ OBJEKT						
SO 182 PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ						
PŘÍLOHA				C	2.2.10	
SITUACE DIO – 10. ETAPA						