

Letiště Benešov - současný stav RWY



Letiště Benešov - navrhovaný stav RWY



Č. REVIZE	DATUM	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	SCHVÁLIL	POZNÁMKA		
<div><div>TECHNISERV spol. s r.o.</div><div>tel: +420 283 023 111 fax: +420 283 023 222</div></div>		<div><div>TECHNISERV spol. s r.o.</div><div>Moskevská 86 101 00 Praha 10</div></div>		<div><div>TECHNISERV spol. s r.o.</div><div>www.techniserv.cz techniserv@techniserv.cz</div></div>			
ZPRACOVATEL ČÁSTI	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	SCHVÁLIL	STUPEŇ DOKUMENTACE	SPS		
<div><div>TECHNISERV spol. s r.o.</div><div>Ing. P. Hořík</div></div>	<div><div>Ing. P. Hořík</div></div>	<div><div>A. Alexander</div></div>	<div><div>Ing. M. Šulc</div></div>	Č. ZAKÁZKY	19-2900-0033		
Letiště Benešov - zpevnění RWY a SZZ					POČET FORM.	2 A4	
					DATUM	06 / 2019	
					MĚŘÍTKO	1 : 5000	
SO 01 - Zpevnění RWY a TWY					Č.KOPIE	ČÁST	
Situace provozních ploch					C	4	