

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje
Územní odbor Kladno
Dopravní inspektorát
Havířská 632, 272 53 Kladno

Č. j. KRPS-57578-1/ČJ-2018-010306-MB

Kladno 9. března 2018
Počet stran: 1

Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)
BEZOVÁ 1658
147 00 PRAHA

Vyjádření ke stavbě "II/237, Hořešovice, Most ev.č.237-013b přes potok Zichovec"

Policie České republiky, Dopravní inspektorát Kladno, posoudil předloženou projektovou dokumentaci stavby pro potřeby stavebního řízení a jako přizvaný příslušný orgán Policie ČR, za využití ustanovení § 16 odst. 2 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů s předloženým návrhem opravy komunikace II/237 na mostě ev.č.237-013b v k. ú. Hořešovice, za využití ustanovení § 10 odst. 4 písm. a) citovaného zákona č. 13/1997 Sb. s rekonstrukcí připojení, **s o u h l a s í**.

- parametry komunikace jsou v souladu s platnou normou ČSN 73 6101 - „Projektování silnic a dálnic“, a v souladu s ČSN 736201- "Projektování mostních objektů"
- připojení odpovídá příslušným platným normám ČSN a vyhlášce č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích,
- před započítím stavebních prací, je v případě potřeby nutné předložit návrh dopravního značení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na P ČR DI Kladno, ke kterému následně P ČR DI Kladno jako příslušný orgán policie podle § 77 odst. 2 písm. b) výše citovaného zákona č. 361/2000 Sb., vydá písemné vyjádření, na jehož základě příslušný silniční správní úřad vydá stanovení přechodné a místní úpravy provozu na pozemních komunikacích,
- práce prováděné na vozovkách budou řádně označeny přechodným dopravním značením, instalovaným podle Zásad pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích TP 66,
- při provádění stavebních prací požadujeme zachovat podmínky bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích,
- veškeré prováděné práce budou v souladu s příslušnými platnými ČSN.

Vyřizuje:
por. Mgr. Markéta Bergerová DiS.
974 873 253

npor. Bc. Martin Kunz
vedoucí DI