

Profil zadavatele

V Říčanech dne 9.7.2020
Reg. č.: vz-125/20
Vyřizuje: Mgr. Kolocová
telefon: +420 773 785 922

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 k veřejné zakázce „III/00719 a III/10145 Bouchalka, úprava křižovatky“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 4:

Bilance zemních prací v soupisu prací.

Pokud je veškerá vytěžená zemina odvezena na skládku s poplatkem za uložení, položka 2 014102 b POPLATKY ZA SKLÁDKU T | 994,374

zemina z výkopů

$(806,43-254)*1,8 = 994,374$ dle pol. 17120 x koef. přepočtu na tuny

22 17120 I ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 | 806,430

dle pol. 12383, pol. 12110,13273,12933 a dle pol. 13173, uložení na skládku 470,000 výkop dle bilance zemních prací 34,280 výkop z hloubení rýh 103,350 příkop délka x odhad plochy dle př.řezů 4,800 výkop z jam pro DZ 254,000 odkop pro sanaci - bude čerpáno se souhlasem TDI

, je v soupisu prací chybně uvedeno množství u položky

4.	3	014201	POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA	M3	38,570
			38,570 dle pol. 12573		
	16	12573	a VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	784,000

nedostatek zeminy do násypu středového ostrova, na zemní val a zemina vhodná na dosypání krajnic vč. dovozu ze zemníku

590,000 potřeba na násyp střed.ostrova - dle pol. 17110
174,000 potřeba zeminy na zemní val - dle pol. 17110
20,000 na dosypání krajnic

• Opraví zadavatel množství jednotek u položky 014201 (nákup zeminy), případně uhradí skutečně dodané množství jako vícepráce?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4:

Vzhledem k tomu, že projektant nezná přesně vhodnost stávající zeminy, předpokládá, že bude spíše nevhodná a proto jsou v soupisu uvedeny položky pro skládkovné v celé výměře výkopů. Pravděpodobně bude možné využít vykopanou stáv. zeminu do zemního valu a středového ostrova. Nakupovat se tedy bude zemina jen na dosypávku krajnic. V pol. č. 3/014201 je tedy uvedeno pouze množství zeminy potřebné pro dosypávku krajnice – bylo opraveno na 20 m3. Položky pro skládkovné jsou ponechány s rezervou. V případě, že stáv. zeminu nebude možné využít do zemního valu a středového ostrova (musí být odsouhlaseno geotechnikem Zhotovitele a Objednatele), bude toto řešeno jako vícepráce v pol. č. 3/014201

.....
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA ředitel