

uveřejněno na profilu zadavatele

Č.j.: 2483/20/KSUS/R/KOL
Vyřizuje: Mgr. Kolocová

OZNÁMENÍ O VYLOUČENÍ ÚČASTNÍKA

ve smyslu § 48 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zadavatel:	Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5 IČ: 00066001 (dále jen „zadavatel“)
Název veřejné zakázky:	II/229 Rakovník, obchvat část B1, hydrogeologický monitoring
Druh veřejné zakázky:	služby
Druh zadávacího řízení:	zjednodušené podlimitní řízení
Datum zahájení zadávacího řízení:	2.6.2020
Registrační číslo veřejné zakázky:	VZ-328/20

Zadavatel výše uvedené veřejné zakázky zadávané dle zákona Vám v souladu s § 48 odst. 11 zákona oznamuje vyloučení níže uvedeného účastníka ze zadávacího řízení k výše uvedené zakázce:

CHEMCOMEX a.s.

se sídlem: Brněnská 327, Třebíč 674 01

IČ: 250 76 451

O d ů v o d n ě n í

Nabídka účastníka obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu, kterou účastník dostatečně nezdůvodnil. Dále účastník opakovaně nedoložil doklady k prokázání kvalifikace v souladu se Zadávací dokumentací - doklad o odborné způsobilosti – viz ustanovení § 77 odst. 2 písm. c) zákona – inženýrská činnost, Zadavatel dále požaduje, aby Účastník prokázal, že v rozhodném období poskytoval alespoň následující služby - minimálně 3 (tři) zakázek, jejichž předmětem bylo vyhotovení monitoringu dopravní stavby ve finančním rozsahu alespoň 1.500.000,00 Kč bez DPH, přičemž součástí monitoringu byly hydrogeologické vrty – účastník doložil pouze jednu službu v uvedeném finančním objemu, jejíž součástí byly hydrogeologické vrty, u odpovědného řešitele RNDr. Pavla Špačka účastník nepředložil osvědčení o odborné způsobilosti k výkonu funkce projektant při činnosti prováděné hornickým způsobem ani výkon činnosti odpovědného řešitele na min. 1 zakázce monitoringu na dopravní stavbě s hodnotou poskytované služby ve výši minimálně 1.500.000,00 Kč bez DPH (zakázka uvedená v tabulce Realizačního týmu neodpovídá definici monitoringu), profesní životopis (str. 37), u odpovědného řešitele Ing. Václava Tenenka nepředložil

účastník informace prokazující splnění požadavků - doklad o autorizaci v oboru geotechnika a osvědčení odborné způsobilosti v oboru inženýrské geologie a výkon činnosti odpovědného řešitele na min. 1 zakázce monitoringu na dopravní stavbě s hodnotou poskytované služby ve výši minimálně 1.500.000,00 Kč bez DPH (zakázka uvedená v tabulce Realizačního týmu neodpovídá definici monitoringu), dále u Zástupce odpovědného řešitele Mgr. Zdeňka Poláka neobsahuje informace prokazující splnění požadavku - výkon činnosti řešitele při monitoringu na dopravní stavbě s hodnotou poskytované služby ve výši minimálně 1.500.000,00 Kč bez DPH (zakázka uvedená v tabulce Realizačního týmu neodpovídá definici monitoringu).

V Říčanech dne - 5. 10. 2020

Krajská správa a údržba silnic
Středočeský územní úřad
příspěvková organizace
Zpracováno dle ISO 21 Praha
ICG: 00366001 DIC: 1220000001



Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA, ředitel