


PŘEHLEDNÁ SITUACE
MĚŘÍTKO 1:25 000



Výškový systém: Bp
Souřadnicový systém: S-JTSK

SO 101 Rekonstrukce silnice II/605 – 2. část

Objednatel:



Středočeský kraj
Zborovská 11
150 21 Praha 5





Zhotovitel PDPS:



NOVÁK & PARTNER, s.r.o.
V Olšinách 2300/75
100 00 Praha 10

HIP:

Ing. Martin Máša

| | | | | | |
|---|---|--------------------------|---|---------------|-----------------|
|  | Vypracoval | Monika Pašková |  | Zak. číslo | 18-NO-02-002 |
| | Zodp. projektant | Ing. Martin Máša |  | Datum | 03/2019 |
| | Tech. kontrola | Ing. Jan Vorel |  | Stupeň | PDPS |
| | II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic | | | Počet formátů | 2xA4 |
| | | | | Měřítko | 1:25 000 |
| Zhotovitel: NOVÁK & PARTNER, s.r.o. V Olšinách 2300/75 100 00 Praha 10 | Příloha | PŘEHLEDNÁ SITUACE STAVBY | | | Č. přílohy 1 |