

VYTYČOVACÍ SITUACE - 1. ČÁST
M 1 : 500

ŘAD "P2" Vytyčovací body
(lomový bod)




Vytyčovací bod	X	Y
ZÚ = VB1	1054056.177	772768.7876
VB2	1054038.0637	772746.4281
KÚ = VB3	1054043.2102	772741.7658



ŘAD "P1" Vytyčovací body
(lomový bod)

Vytyčovací bod	X	Y
ZÚ = VA1	1054156.6201	772819.6971
VA2	1054141.8389	772803.3012
VA3	1054135.2046	772796.3779
VA4	1054127.5447	772803.9078
VA5	1054110.2559	772789.248
VA6	1054103.2764	772782.8626
VA7	1054093.9269	772778.6641
VA8	1054079.0983	772770.9427
VA9	1054050.9971	772768.3006
VA10	1054030.5836	772772.4428
VA11	1054020.3659	772777.0827
VA12	1054011.5801	772781.6737
VA13	1054006.4831	772774.2954
KÚ = VA14	1054005.34	772775.09
Přípojka Č.1 KÚ	1054008.2761	772780.3575
Přípojka Č.2 ZÚ	1054120.5033	772797.9387
Přípojka Č.2 KÚ	1054119.0838	772799.4852

Vytyčovací bod	X	Y
ZÚ = VA1	1054156.6201	772819.6971
VA2	1054141.8389	772803.3012
VA3	1054135.2046	772796.3779
VA4	1054127.5447	772803.9078
VA5	1054110.2559	772789.248
VA6	1054103.2764	772782.8626
VA7	1054093.9269	772778.6641
VA8	1054079.0983	772770.9427
VA9	1054050.9971	772768.3006
VA10	1054030.5836	772772.4428
VA11	1054020.3659	772777.0827
VA12	1054011.5801	772781.6737
VA13	1054006.4831	772774.2954
KÚ = VA14	1054005.34	772775.09
Přípojka Č.1 KÚ	1054008.2761	772780.3575
Přípojka Č.2 ZÚ	1054120.5033	772797.9387
Přípojka Č.2 KÚ	1054119.0838	772799.4852

Vytyčovací bod	X	Y
ZÚ = VB1	1054056.177	772768.7876
VB2	1054038.0637	772746.4281
KÚ = VB3	1054043.2102	772741.7658

	Navrhovaný vodovod
	Navrhovaný hydrant
	Navrhované šoupátko



SITUACE - 2. ČÁST

II/605 a III/2365 Beroun - Rekonstrukce silnic

Středočeský kraj

Zborovská 11
150 21 Praha 5
Česká Republika

Bpw

**NOVÁK &
PARTNER**
INŽENÝRSKÁ
PROJEKTOVÁ
KANCELÁŘ

zodp. projektant	Ing. Šárka Novotná
hlavní inženýr	Ing. Martin Máša
tech. kontrola	Ing. Jan Vorel

hlavní inženýr	Ing. Martin Máša
tech. kontrola	Ing. Jan Vorel

tech. kontrola	Ing. Jan Vorel
----------------	----------------

SO 312 - Přeložky a úpravy vodovodů
- III/2365

- III/2365

VYTYČOVACÍ SITUACE - 1. ČÁST

VYTYČOVACÍ SITUACE - 1. ČÁST

120 00 Praha 2, Perucká 5
tel: 221 592 050
fax: 221 592 070
info@novak-partner.cz

VYTYČOVACÍ SITUACE - 1. ČÁST