


II/605 a III/2365 Beroun - Rekonstrukce silnic
Situace obvodu staveniště
Silnice II/605 M 1:1000



Výškový systém: Bpv
Souřadnicový systém: S-JTSK

B	Souhrnné řešení stavby
----------	------------------------

Objednate

Středočeský kraj





Středočeský kraj
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Zhotovitel PDPS:

Novák Partner **NOVÁK & PARTNER, s.r.o.**
V Olšinách 2300/75
100 00 Praha 10

HIP:

Ing. Martin

	Vypracoval	Monika Pašková		Zak. číslo	18-NO-02-002	
	Zlep. projektant	Ing. Martin Mašla		Datum	02/2019	
	Tech. kontrola	Ing. Jan Vorel		Stupeň	PDPS	
	Akce	II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic			Počet formátů	8 x A4
					Měřítko	1:1000
					Č. přílohy	Para
Zhotovitel: NOVÁK & PARTNER, s.r.o. V Orlíněch 2300/75 100 00 Praha 10	Pílička	SITUACE OBVODU STAVENIŠTĚ SILNICE II/605			