

II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic

C. STAVEBNÍ ČÁST

SO 203 – Úprava mostu ev. č. 605-029 přes Dibeřský potok (ul. Plzeňská)

SEZNAM PŘÍLOH:

- 1. Technická zpráva**
- 2. Situace mostu 1:500**
- 3. Půdorys stávajícího mostu 1:100**
- 4. Podélný řez stávajícím mostem 1:100**
- 5. Příčný řez stávajícím mostem 1:50**
- 6. Půdorys po modernizaci 1:100**
- 7. Podélný řez po modernizaci 1:100**
- 8. Vzorový příčný řez po modernizaci 1:50**
- 9. Postup výstavby 1:50**
- 10. Detaily**