



Pomáhat a chránit

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE
Územní odbor
Dopravní inspektorát Beroun



KRPS-252886-1/ČJ-2016-010206

Beroun 22. července 2016
Počet listů: 1

Milota Kladno, spol. s.r.o.
Huťská 1557
272 01 Kladno

Vyjádření k PD pro územní rozhodnutí a stavební povolení ve věci stavby „II/605 a III/2365 Beroun – rekonstrukce silnic“

Na základě Vaší žádosti o vyjádření k předložené projektové dokumentaci pro územní rozhodnutí a stavební povolení ve věci výše uvedené stavby a v souladu s ust. § 16 odst. 1 Zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích Vám po jejím posouzení sdělujeme, že k této máme několik připomínek:

1. Na sil.III/2365 v části obci Zahořany je v projektové dokumentaci umístěn vyznačený přechod pro chodce, ale v PD (Dopravní značení) tento vyznačený přechod není zakomponován (svislé + vodorovné dopravní značení).
2. V km 2,05 v obci Králův Dvůr je před vyznačeným přechodem pro chodce přes místní komunikaci Pod Hájem umístěna lampa, která bude osvětlovat tento přechod. Tuto lampu požadujeme umístit mimo průchozí profil chodců např. k oplocení nebo na jiné vhodné místo.
3. Z hlediska bezpečnosti a plynulosti silničního provozu požadujeme také umístit do okružní křižovatky v části Zahořany veřejné osvětlení, tak jak je to na ostatních okružních křižovatkách.
4. Z hlediska bezpečnosti a plynulosti silničního provozu požadujeme v části Zahořany za výjezdem z nové okružní křižovatky nasvítit místo pro přecházení, které je situováno za výjezdem (směr k místní komunikaci Pod Hájem).

Adresa:
Tyršova 1635
266 50 BEROUN

Tel.: +420 974 872 253
Fax: +420 974 872 258
Email: be.di@pcr.cz

5. Požadujeme přemístit lampu veřejného osvětlení mimo průchozí profil chodníku, která se nachází v km 0,35 u zastávky autobusu (směr obec Beroun) na jiné vhodné místo.
6. V km 1,85 v obci Králův Dvůr chybí u vjezdů varovné pásy.
7. Požadujeme, aby při rekonstrukci byly sil.II/605 a pokud možno také III/2365 vždy průjezdné alespoň jedním směrem (Rekonstrukce bude provedena po polovinách).

Dne 20. července 2016 byly zaslány následující požadavky Ing. Horákové k dopravnímu značení:

- 1) V km 1,7 u okružní křižovatky je doplněna DZ P 3 ve směru od opravy. Tato DZ je zde nadbytečná, jelikož se jedná jen o výjezd z opravy. DZ P 3 tedy neumísťujte.
- 2) V km 1,16 ve směru do centra obce Beroun umístěte na sil.II/605 ještě jednu DZ B 24b. Jedná se o to, aby vozidla neodbočovala ze sil.II/605 vlevo do zákazu vjezdu (jednosměrka od čerpací stanice).
- 3) V km 0,51 ve směru na Beroun umístěte na sil.II/605 DZ P 2 (ta zde nyní asi chybí) a z výjezdu z místní komunikace DZ P 4 (také není znázorněna).
- 4) V km 0,26 u vyznačeného přechodu pro chodce přes sil.II/605 požadujeme DZ IP 6 také se žlutozeleným reflexním podkladem.
- 5) V km 0,2 směrem na obec Králův Dvůr odstraňte/zrušte DZ B 28 s E 8a. Tyto DZ jsou zde nadbytečné.
- 6) V km 1,45 je umístěna DZ C 10b. Tato ukončující DZ má však obrácené pořadí. Vpravo má být znázorněna stezka pro cyklisty a vlevo stezka pro chodce.

Upozorňujeme, že návrh objízdných tras a dopravní inženýrské opatření bude zpracováno a schváleno před zahájením rekonstrukce komunikací.

Náš útvar si také vyhrazuje právo na případnou možnou změnu navrženého stálého dopravního značení a přechodného dopravního značení (změny – doplnění – odstranění dopravního značení) při realizaci rekonstrukce komunikací.

Adresa:
Tyršova 1635
266 50 BEROUN

Tel.: +420 974 872 253
Fax: +420 974 872 258
Email: be.di@pcr.cz

Upravenou projektovou dokumentaci nám zašlete v elektronické podobě (stačí jen část, kde budou provedeny úpravy) datovou schránkou: 2dtai5u.

Vyřizuje: komisař por. Bc. Petr Krejbich

komisař npor. Mgr. Soňa PFEIFEROVÁ
vedoucí DI

Adresa:
Tyršova 1635
266 50 BEROUN

Tel.: +420 974 872 253
Fax: +420 974 872 258
Email: be.di@pcr.cz