



© Mott MacDonald

Tato dokumentace se smí používat pouze pro ty účely a činnosti, pro které byla firmou Mott MacDonald CZ zpracována.
Firma Mott MacDonald CZ nepřijímá žádnou zodpovědnost za tuto dokumentaci vůči jiné straně než té, která ji zadala.

- Poznámky:**
- Práce budou probíhat v ochranných pásmech inženýrských sítí za dodržení požadavků jejich správců, stožáry a inženýrské sítě budou řádně vyměřeny a případně během stavby ochráněny a zajištěny tak, aby nedošlo k jejich poškození.
 - Přesnosti vytyčení a odchylky dle ČSN 73 0420-2.

- Legenda:**
- Hranice KN
 - ZS Začátek staničení
 - ZÚ Začátek úpravy
 - KÚ Konec úpravy
 - KS Konec staničení

- Značení Bodů:**
- XXX XX XX
- Pořadové číslo bodu
 - 00 - obecný bod; 01 - bod římsy
 - Číslo stavebního objektu

Souřadnice hl. vytyčovacích bodů

bod	+Y	+X	Poznámka
2010001	764257,863	1033034,502	Začátek staničení
2010002	764257,857	1033033,502	Začátek úpravy
2010003	764257,398	1033014,499	Opěra O1
2010004	764256,840	1033003,491	Bod křížení
2010005	764256,384	1032996,620	Pilř P2
2010006	764254,805	1032978,776	Opěra O3
2010007	764251,185	1032950,845	Konec úpravy
2010008	764251,031	1032949,857	Konec staničení

Souřadnice vytyčovacích bodů

2010101	764266,630	1033027,402
2010102	764267,430	1033027,387
2010103	764266,372	1033017,596
2010104	764263,248	1033016,982
2010105	764260,566	1032978,585
2010106	764263,542	1032979,176
2010107	764262,913	1032973,311
2010108	764263,708	1032973,222
2010109	764251,732	1033019,642
2010110	764250,783	1033019,672
2010111	764247,241	1032970,993
2010112	764248,035	1032970,899
2010113	764250,497	1033012,292
2010114	764250,624	1033011,785
2010115	764267,091	1033015,394
2010116	764266,868	1033014,802

**PDPS
SO 201**

Souřadný systém S-JTSK; výškový systém Bpv

Přehled revizí přílohy					
01	2020-02-03	PSo	Čistopis PDPS	MDr	MPe
Rev.	Datum	Vypr.	Popis obsahu revize	Kontr.	Schv.

Objednatel		Razítko	
		Středočeský kraj Krajský úřad Zborovská 11 150 21 Praha 5 www.kr-stredocesky.cz	
Projektant		Kontroloval	
Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. Národní 984/15 110 00 Praha 1 Česká republika T +420 221 412 800 F +420 221 412 810 W http://www.mottmac.com/czech-republic		Datum	
		Podpis	

Kraj: Středočeský
Obec: Kladno
Katastrální území: Kladno

Akce
**II/118 Kladno, oprava mostu ev. č. 118-042
přes Huťskou ulici**

Část dokumentace
D1 Stavební část

SO/PS
SO 201
Most ev. č. 118-042

Projektant	Ing. Milan Petřík	Kontrola	Ing. Michal Drahorád Ph.D.
Vypracoval	Ing. Pavel Sochor	Hlav. inž. proj.	Ing. Michal Drahorád Ph.D.

Název přílohy			Měřítko	Č. kopie
Vytyčovací schéma			1:250	
Stupeň dok.	Číslo zakázky	Číslo části	Číslo přílohy	Revize
PDPS	405633 BR02	D1.2.1	D1.2.1.2-08	01