


PDPS

Souřadný systém S-JTSK; výškový systém Bpv

Přehled revizí

Rev.	Datum	Vypr.	Popis obsahu revize	Kontr.	Schv.
------	-------	-------	---------------------	--------	-------


Objednatel	Razítko
	Středočeský kraj Krajský úřad Zborovská 11 150 21 Praha 5 www.kr-stredocesky.cz
	Kontroloval Datum Podpis

Projektant	Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. Národní 984/15 110 00 Praha 1 Česká republika T +420 221 412 800 F +420 221 412 810 W http://www.mottmac.com/czech-republic
	

Kraj: Středočeský
Obec: Kladno
Katastrální území: Kladno

Akce

**II/118 Kladno, oprava mostu ev. č. 118-042
přes Huťskou ulici**

Hlavní inženýr projektu	Ing. Michal Drahorád Ph.D.		
Stupeň dokumentace	Číslo zakázky	Revize	Č. kopie
PDPS	405633 BR02	01	