



## 1:10C



1. Při vrtání kotev nesmí dojít k porušení předpínací výztuže.
2. V místě sníženého kdotí a vrubového kloubu bude výztuž opatřena epoxidovým nátěrem tloušťky 300  $\mu\text{m}$  a to 50 mm na obě strany od spáry.

VÝZTUŽ	B500B	DLE ČSN 10 080 A ČSN 42 0139
--------	-------	------------------------------

POVRCHY V KONTAKTU SE ZEMINOU		OSTATNÍ POVRCHY	
NOMINÁLNÍ	$C_{NOM} = 55 \text{ mm}$	NOMINÁLNÍ	$C_{NOM} = 50 \text{ mm}$
MINIMÁLNÍ	$C_{MIN} = 45 \text{ mm}$	MINIMÁLNÍ	$C_{MIN} = 40 \text{ mm}$

PRŮMĚR VLOŽKY	HÁKY, SMYČKY A OHYBY
$D \leq 16\text{mm}$	$D_r = 4D$
$D > 16\text{mm}$	$D_r = 7D$

## Souřadný systém JTSK; výškový systém Bpv

Přehled revizí p/lohy					
02					
01					
00					
Rev.	Datum	Vypr.	Popis obsahu revize	Kontr.	Schv.

Objednatel	Středočeský kraj	Razítko
	Krajský úřad	
	Zborovská 11	
	150 21 Praha 5	
	www.kr-stredocesky.cz	
		Kontroloval
		Datum
		Podpis

Projektant

**M**

**M**

**MOTT  
MACDONALD**

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.  
Národní 984/15  
110 00 Praha 1  
Česká Republika  
T +420 221 412 800  
F +420 221 412 810  
W <http://www.mottmac.com/czech-republic>

Kraj: Středočeský  
Obec: Senohraby  
Katastrální území: Senohraby

III/6031 Senohraby, rekonstrukce mostu  
ev. č. 6031-4-PD

Část dokumentace

C.2 Mostní objekty

SO/PS

**SO 201**

# Oprava mostu ev. č. 6031-4

Projektant	Ing. M. Petřík		Hlavní inž. proj.	Ing. P. Nehasil	
Vypracoval	Ing. Milan Petřík		Schválil	Ing. P. Nehasil	
Kontrola	Ing. M. Drahorád, Ph.D.				

Název přílohy <b>Výkres výztuže nosné konstrukce</b> <b>Deska mostovky</b>		Měřítko 1:100 1:50, 1:25	Č. kopie
Stupeň dok. PDPS	Číslo zakázky 379843BR02	Číslo části C.2	Číslo přílohy 011
			Revize 00