

POZNÁMKA:

1. Sanace a opravy nosné konstrukce viz výkres Demolice a sanace







Tabulka betonů (podle TKP18, ČSN EN 206 a ČSN EN 1992-1-1)

ČÁST KONSTRUKCE	TŘÍDA	SVP
Podkladní a výplňový beton	C8/10	X0
Dobetonávka koncových příčníků a křídla	C30/37	XF2, XD1
Přechodové desky	C25/30	XF2
Deska mostovky	C30/37	XF2, XD1
Řimsy	C30/37	XF4, XD3
Podkladní beton pro dlažbu a schodiště	C20/25n	XF3
Spárování kamenných dlažeb	C30/37	XF4, XD3
Obrubníky	C35/45	XF4
Spáry mezi obrubníky	MC25	XF4
Odvodňovací příkopy a žláby	C25/30	XF4
Podkladní beton pod drenáží	C16/20n	XF1

VÝZTUŽ	B500B	DLE ČSN 10 080 A ČSN 42 0139
--------	-------	------------------------------

PDPS  
SO 201

Souřadný systém JTSK; výškový systém Bpv

Přehled revizí přílohy					
02					
01					
00					
Rev.	Datum	Vypr.	Popis obsahu revize	Kontr.	Schv.
Objednatel					
			Středočeský kraj Krajský úřad Zborovská 11 150 21 Praha 5 www.kr-stredocesky.cz		
			Razítko		
			Kontroloval Datum Podpis		
Projektant					
			Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. Národní 984/15 110 00 Praha 1 Česká Republika T +420 221 412 800 F +420 221 412 810 W http://www.mottmac.com/czech-republic		
Kraj: Středočeský Obec: Senohraby Katastrální území: Senohraby					
Akce					
III/6031 Senohraby, rekonstrukce mostu ev. č. 6031-4-PD					
Část dokumentace					
C.2 Mostní objekty					
SO/PS					
SO 201					
Oprava mostu ev. č. 6031-4					
Projektant	Ing. M. Petřík		Hlav. inž. proj.	Ing. P. Nehasil	
Vypracoval	Ing. M. Petřík		Schválil	Ing. P. Nehasil	
Kontrola	Ing. M. Drahorád, Ph.D.				
Název přílohy				Měřítko	Č. kopie
Vzorový příčný řez				1:25	
Stupeň dok.	Číslo zakázky	Číslo části	Číslo přílohy	Revize	
PDPS	379843BR02		C.2	006	00