




Souřadný systém JTSK; výškový systém Bpv

Přehled revizí přílohy					
01					
00					
Rev.	Datum	Vypr.	Popis obsahu revize	Kontr.	Schv.
Objednatel			Razítko		
			Středočeský kraj Krajský úřad Zborovská 11 150 21 Praha 5 www.kr-stredocesky.cz		
			Kontroloval Datum Podpis		
Projektant		Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. Národní 984/15 110 00 Praha 1 Česká Republika T +420 221 412 800 F +420 221 412 810 W http://www.mottmac.com/czech-republic			
					
Kraj: Středočeský Obec: Senohraby Katastrální území: Senohraby					
Akce III/6031 Senohraby, rekonstrukce mostu ev. č. 6031-4-PD					
Část dokumentace C.3 Přeložky sítí					
SO/PS SO 402 Přeložka sdělovacího vedení Cetin					
Zpracovatel části:			STOSMOL, s.r.o. Mařákova 3079/2 400 01 Ústí nad Labem IČ : 28695097 tel. : +420 773 746 413 www.stosmol.cz email : info@stosmol.cz		
					
Vedoucí střediska:		Odpovědný projektant SO, IO, PS:		Vypracoval:	
Ing. Jiří Štolba		Ing. Vladimír Hadraba		Ing. Vladimír Hadraba	
Kontroloval:		Ing. Jiří Štolba			
Stupeň dok.		Číslo zakázky	Číslo části	Číslo přílohy	Revize
DSP/PDPS		379843BR01	C.3		00