

Profil zadavatele

V Říčanech dne 23.2.2021
Reg. č.: vz-480/20
Vyřizuje: Mgr. Kolocová
telefon: +420 773 785 922

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 16 – 17 k veřejné zakázce „II/118 Kladno, oprava mostu ev.č. 118-042 přes Hut'skou ulici“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

16.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:
	- ve výkazu výměr jsme nenašli rezervní chráničky – 3x DN 110 MM. Doplní zadavatel do výkazu výměr?
	Vysvětlení zadávací dokumentace: Rezervní chráničky a chránička pro VO byly doplněny do výkazu výměr.

17.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:
	- domníváme se, že je ve výkazu výměr uveden chybný počet kotevní trnů v položce 41 (11 475 ks). Uvedená množství nesouhlasí s tabulkou výztuže předmětných konstrukcí (celkem 9 770 ks). Prosíme zadavatele o kontrolu.
	Vysvětlení zadávací dokumentace: Kotevní výztuž konstrukce byla aktualizována v soupisu prací. Celkově se jedná o 10590 ks.

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, (123)
příspěvková organizace
Zborovská 11, 150 21 Praha 5
IČO: 00000001

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace**
Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA ředitel