





Detail: degradace povrchu/výtluk





1	03/2021	Zpracování dodatečných informací	Ing. Lambert	Ing. Paška
Č.	Datum	Popis	Vypracoval	Schválil
REVIZE				



Detail: oprava trhlin



Souřadnicový systém S-JTSK, Výškový systém Bpv		
Objednatel:		
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5		

Navrhl/vypracoval:	Zodpovědný projektant:	 4roads s.r.o. Jugoslávských Partyzánů 1426/7 160 00 Praha 6
Ing. Štěpán Hlaváč	Ing. Jan Lambert	
Technická kontrola:	Hlavní inženýr projektu:	
Ing. Pavel Paška	Ing. Jan Svoboda	

Kraj:	Středočeský	Čís.sm.obj.:	2482/0066001/2019
Katastrální území:	Čtyřkoly, Malešín, Nespeky, Pětihosty, Pyšely	Čís.akce:	19055
III/1096 a III/6031, rekonstrukce silnice		Datum:	07/2020
		Formát:	4xA4
		Měřítko:	1:50
		Stupeň:	Číslo kopie:
Část:	PDPS		
Objekt:			
Příloha:	Vzorové příčné řezy	Číslo přílohy:	D.1.2.2.3