



AZ Consult spol. s r.o.

Martin Horáček

Klíšská 12

400 01 ÚSTÍ nad Labem

Věc: II/101 Dřetovice, havárie zemního tělesa silnice - vyjádření Povodí Vltavy s.p. k existenci sítí

Vaše zn. O/150/18/v ze dne 10.5.2018

Ve vyznačeném zájmovém území stavby se nenachází žádné naše zařízení nadzemní ani podzemní (inženýrské sítě).

Jsme správcem Dřetovického potoka (IDVT 10100904), podél kterého silnice je silnice vedena a máme právo hospodařit k pozemku koryta toku p.č. 1142 v k.ú. Dřetovice.

PD akce nám bude předložena ke stanovisku - prosíme v tištěné podobě.

za Povodí Vltavy s.p., závod Dolní Vltava
Ing. Vladimír Marušák
Naše značka 26371/2018-PVL



Co: 250 Rohan, spis SP-2018/6612

V Praze dne 23.5.2018