



- | | |
|---|--|
| <p>1 SBS MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS S BŘIDLICOVÝM POSYPEM</p> <p>2 SBS MODIFIKOVANÝ SAMOLEPÍCÍ ASFALTOVÝ PÁS S THERM PRUHY</p> <p>3 EPS 100</p> <p>4 SBS MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS S AL VLOŽKOU</p> <p>5 PAROTĚSNÁ ZÁBRANA -STÁV. ASFALTOVÝ PÁS</p> | <p>6 SANAČNÍ VTOK S BITUMENOVOU MANŽETOU DN 100 A EL. TOPNÝM KABELEM, KTERÝ BUDE NAPOJENÝ NA STÁVAJÍCÍ ROZVOD</p> <p>7 KOTVENÍ POMOCÍ TELESKOPICKÉHO VRUTU DO NOSNÉ KONSTRUKCE</p> <p>8 KOŠ</p> <p>9 PU PĚNA</p> <p>10 BITUMENOVÁ MANŽETA PRO PROVEDENÍ PŘECHODU NA PAROTĚSNOU VRSTVU</p> |
|---|--|

Stavba

Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby havarijní oprava ploché střechy ZZS SČK Kladno

Investor **Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje - příspěvková organizace**
Vančurova 1544, 272 01 Kladno

Generální projektant **DPU REVIT s.r.o.**
Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10 - Strašnice



HIP **Luboš Kohout**
tel.: +420 721 867 777
mail: kohout@dpurevit.cz

Projektant části **DPU REVIT s.r.o.**
Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10 - Strašnice

Vypracoval **Luboš Kohout**
Zodpovědná osoba **Ing. Marian Trubiroha**

Stupeň	DPS	Datum	08/2021	Číslo zakázky	2021/218	Revize	00	Měřítko	1:100	Paré č.
Objekt	SO 1-1									
Část	D.1 - DOKUMENTACE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ									
Profese	D.1.1 - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ									
Výkres	D.1.1c 02 Detail vpusti									