


SITUACE DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ
M 1:500

19.2

19.1



MŠEC

N. STRAŠECÍ

P = 83.97

$$\frac{KÚ SO 120.2}{=ZÚ SO 120.1} = 19.211000$$

KT 19.188192

KK 19.128359

$$\frac{KÚ SO 120.1}{=ZÚ SO 120.2} = 19.110000$$

PK 19.066611

R = 480

2.50%

9.065439

0254

LEGENDA STÁLÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ:

SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ – STAV, RUŠENÉ/PŘESOUVANÉ

P4

P2

SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NOVÉ (MĚNĚNÉ)

VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ – NOVÉ

VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ – STÁVAJÍCÍ

- PROJEKTOVÉ STANIČENÍ PŘÍBLIŽNĚ ODPOVÍDÁ PROVOZNÍMU STANIČENÍ DLE PODKLADŮ SILNIČNÍ DATABANKY.

- PODÉLNÉ ČÁRY VODOROVNÉHO ZNAČENÍ SE NESMÍ POKLÁDAT NA PODÉLNOU PRACOVNÍ SPÁRU, MIN. VZDÁLENOST BLIŽŠÍ HRANY PODÉLNÉ ČÁRY OD PRAC. SPÁRY JE 100 MM!

II/237 N. STRAŠECÍ - MŠEC, REKONSTRUKCE

Sředočeský kraj

Zborovská 11
150 21 Praha 5
IČ 70891095



ZKOTOVITEL PD



Mluchova 9/223, 160 00 Praha 6
tel.: +420 233 081 261 e-mail: promika@promika.cz
IČ 26080273

VYPRACOVAL Ing. Jiří Čilbor

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. Tomáš Roztočil

TECHNICKÁ KONTROLA

AKCE

II/237 N. STRAŠECÍ - MŠEC, REKONSTRUKCE - IIb. ETAPA

ČÁST

C. STAVEBNÍ ČÁST

PRÍLOHA

SO 190 STÁLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

ČÁST C.4

Č. PŘÍLOHY

SITUACE DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ

FORMÁT 3x44

MĚŘÍTKO 1:500

DATUM 06/2020

STUPEŇ PDPS

© návrh řešení obsažený ve výkresové a textové části je předmětem ochrany dle autorského zákona