

Profil zadavatele

V Říčanech dne 09.05.2022

Reg. č.: vz-153/22

Vyřizuje: Bc. Josef Tesař

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2-8 k veřejné zakázce „III/24011 - III/24010 - Kozinec - III/24015“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

2.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:
	Dobrý den, při kontrole podkladů pro veřejnou zakázku na akci "III/2011-III/2010-Kozinec-III/24015" nám není jasná navržená konstrukce sanace v ploše 4560 m ² a tl 350 mm.
	Technická zpráva: Odtěžení, zhutnění pláně, geotextílie, ŠD 0-32 tl 15 cm, KSC I tl 12 cm, ACP 22 tl 8cm
	Rozpočet: Odtěžení, geotextílie, ŠD 0-32 tl 20 cm, KSC I tl 15 cm, Z rozpočtu vyplývá, že v místě sanace budou asfaltové vrstvy složené pouze z vyrovnávky ACO 11S tl 30 mm a asfaltového betonu pro obrusné vrstvy ACO 11S tl 50 mm. Dále nám v sanaci chybí zhutnění pláně po odtěžení zeminy.
	Vysvětlení zadávací dokumentace:
	Rozpočet je v pořádku, byla aktualizována technické specifikace
3.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:
	Navržený způsob opravy, tedy nová konstrukce vozovky není adekvátní k rozsahu poškození vozovky tak, jak jej zadavatel uvádí zadávací dokumentaci a jak je i zřejmé z prohlídky místa plnění. Na základě čeho zadavatel dospěl k tomuto technickému řešení? Poskytnete zadavatel diagnostický průzkum, ze kterého vzešlo technické řešení opravy?
	Vysvětlení zadávací dokumentace:
	Jedná se o opravu živičného krytu stávající komunikace III. třídy, jež je aktuálně ve zhoršeném stavebním stavu. Jde o opravu navrženou v rámci provádění udržovacích prací, jež mají za cíl opravu živičného krytu komunikace s provedením lokálních

	sanací v místech poruch konstrukčních vrstev. Trváme na zadání dle aktualizované TS a soupisu prací.
--	--

4.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:
	Zadavatel požaduje frézovat vozovku pouze v intravilánu. Z provedených vývrtů v rámci zatřídění PAU je zřejmé, že je v současnosti silnice v extravilánu opatřena obrusnou vrstvou. Zadavatel tedy požaduje provést pokládku obrusné vrstvy a vyrovnávky na stávající obrusnou vrstvu, což nemá oporu v TP. Požaduje zadavatel provést opravu pozemní komunikace v rozporu s platnými předpisy?
	Vysvětlení zadávací dokumentace:
	Jedná se o opravu živičného krytu stávající komunikace III. třídy, jež je aktuálně ve zhoršeném stavebním stavu. Jde o opravu navrženou v rámci provádění udržovacích prací, jež mají za cíl opravu živičného krytu komunikace s provedením lokálních sanací v místech poruch konstrukčních vrstev. Trváme na zadání dle aktualizované TS a soupisu prací

5.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:
	Zadavatel požaduje provést novou vozovku ve skladbě 5 cm obrusné vrstvy z ACO 11S a vyrovnávky průměrné tloušťky 3cm ze stejné asfaltové směsi. Nová konstrukce bude na mnoha místech mít 9 cm a více asfaltové směsi ACO 11S. Upozorňujeme, že v extravilánu bude toto položeno na stávající obrusnou vrstvu s popsány defekty v poskytnuté technické specifikaci. Toto není v souladu s platnými TP. Neuvažuje zadavatel o řešení opravy vozovky v souladu s TP 170, aby bylo možné prohlásit, že veškeré provedené práce budou dle požadavků norem ČSN a TP, jak zadavatel uvádí v technické specifikaci?
	Vysvětlení zadávací dokumentace:
	Jedná se o opravu živičného krytu stávající komunikace III. třídy, jež je aktuálně ve zhoršeném stavebním stavu. Jde o opravu navrženou v rámci provádění udržovacích prací, jež mají za cíl opravu živičného krytu komunikace s provedením lokálních sanací v místech poruch konstrukčních vrstev. Trváme na zadání dle aktualizované TS a soupisu prací

6.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:
	Žádáme o odstranění rozporů mezi technickou specifikací a výkazem výměr (např. rozdílné typy asfaltových směsí, skladba sanace apod.)
	Vysvětlení zadávací dokumentace:
	Jedná se o opravu živičného krytu stávající komunikace III. třídy, jež je aktuálně ve zhoršeném stavebním stavu. Jde o opravu navrženou v rámci provádění udržovacích prací, jež mají za cíl opravu živičného krytu komunikace s provedením lokálních sanací v místech poruch konstrukčních vrstev. Trváme na zadání dle aktualizované TS a soupisu prací

7.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:
	Ve vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 dotazu č. 1 zadavatel uvádí: „Položky pro sanace konstrukčních vrstev v tl. 350 mm obsahují vykopávky v nesourodé konstrukci vozovky s asfaltovými pojivy (ACI, ACP atd.) a z tohoto důvodu byla zvolena položka za skládkovné obsahující asfaltový beton.“ Opravdu zadavatel předpokládá výskyt asfaltových vrstev v celé tl. 350 mm? V přehledu zatřídění ZAS-T1 až T4 jsou uváděny menší tl. asfaltových vrstev.

	<p>Vysvětlení zadávací dokumentace:</p> <p>Jedná se o opravu živičného krytu stávající komunikace III. třídy, jež je aktuálně ve zhoršeném stavebním stavu. Jde o opravu navrženou v rámci provádění udržovacích prací, jež mají za cíl opravu živičného krytu komunikace s provedením lokálních sanací v místech poruch konstrukčních vrstev. Trváme na zadání dle aktualizované TS a soupisu prací</p>
	<p>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:</p> <p>V intravilánu obce je částečně podél komunikace osazena přídlažba z kamenných kostek nebo obrubníků, které jsou poškozeny. Budou součástí opravy vozovky také tyto poškozené prvky? Výkaz výměr tyto práce neobsahuje.</p>
8.	<p>Vysvětlení zadávací dokumentace:</p> <p>Jedná se o opravu živičného krytu stávající komunikace III. třídy, jež je aktuálně ve zhoršeném stavebním stavu. Jde o opravu navrženou v rámci provádění udržovacích prací, jež mají za cíl opravu živičného krytu komunikace s provedením lokálních sanací v místech poruch konstrukčních vrstev. Trváme na zadání dle aktualizované TS a soupisu prací.</p>

Příloha – Aktualizovaná TS

.....
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
 Ing. Jan Lichtneger, ředitel