

DIO - ÚSEKY VÝSTAVBY M-1:10000

LEGENDA :

- ☐ 1.ÚSEK - staničení km33,000-35,120 (SO 02)
oprava krytu - Sturmseeal
- ☐ 2.ÚSEK - staničení km35,120-35,410 (SO 01)
rekonstrukce vozovky
- ☐ 3.ÚSEK - staničení km35,410-37,237 (SO 02)
nový AB kryt
- ☐ 4.ÚSEK - staničení km37,237-39,451 (SO 02)
nový AB kryt
- ☐ 4.ÚSEK - objízdná trasa
délka 3,5km
- ☐ 5.ÚSEK - staničení km39,451-41,000 (SO 02)
nový AB kryt





Středočeský kraj

KRAJSKÝ ÚŘAD

Středočeský kraj

Středočeská 11
150 21 Praha 5

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BpV

| | | | | | |
|-------------------------------|--|---|--|--------------------------------|--|
| Projekt BAU cz, s.r.o. | | Projekt Bau cz, s.r.o. | | Souprava č.: | |
| projektová a stavební činnost | | Maroldova 1968, 272 01 Kladno | | tel.: +420 312 243 099 | |
| Ing. Libor Krížák | | Podpis:  Mízev díky: | | II/331 hr.obl. - Nymburk | |
| Ing. Libor Krížák | | Podpis:  DZS | | E - Zásady organizace výstavby | |
| Ing. Libor Krížák | | Podpis:  | | DIO - ÚSEKY VÝSTAVBY | |
| Ing. Libor Krížák | | Podpis:  | | 5. | |

