


POZN:
- PŘÍČNÉ ŘEZY JSOU SPÍŠE ORIENTAČNÍ S CÍLEM DEFINOVAT NOVÉ SKLONY
ŽIVIČNÉ VRSTVY PO REKONSTRUKCI, V RÁMCI VÝMĚNY OBRUSNÉ VRSTVY DO
HLOUBKY 5cm NENÍ MOŽNÉ DOSÁHNOUT VELKÉ FUNKČNÍ ÚPRAVY SKLONŮ PRO
ODVODNĚNÍ
- V MÍSTĚ NEBYLO PROVEDENO SČÍTÁNÍ DOPRAVY, STÁVAJÍCÍ TDZ ODHAĐUJI 4
VÝŠKOVÝ SYSTÉM B.P.V.

 NOZA, s.r.o. Huťská 229, 272 01 Kladno, tel.: 777 120 939 e-mail: info@nozasro.cz, www.nozasro.cz IČ: 247 67 417; DIČ: CZ247 67 417		SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM JTSK	
VYPRACOVAL:	Ing. Martin Lukeš	ČÍSLO ZAKÁZKY: 2017108P	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Ing. Tomáš Kapal		
INVESTOR:	Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov	STUPEŇ:	DPS
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:	Koryta u Mnichova Hradiště (669679)	DATUM:	11/2017
KRAJ:	Středočeský	FORMÁTŮ A4:	5 (1050x297)
AKCE:	BESIP - III/2792 KORYTA, ÚPRAVA KŘIŽOVATKY	MĚŘÍTKO:	PARE:
PŘÍLOHA:	VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY	1:50	
		ČÍSLO PŘÍLOHY:	
		B.3	