

Demontáž stávajícího oplechování atiky

Demontáž stávajícího stožáru kotveného do svislé části atiky

+12,290

+11,490

Demontáž stávajícího oplechování atiky

Demontáž stávajícího oplechování atiky

Demontáž stávajícího oplechování atiky

+11.490

Demontáž stávajícího stožáru kotveného do svislé části atiky

+12.290

Demontáž stávajícího oplechování atiky

+11.490

Demontáž stávajícího oplechování atiky

Demontáž stávajícího oplechování atiky +12,290

Demontáž stávajícího stožáru kotveného do svislé části atiky

+12,290

+11,490

Demontáž stávajícího oplechování atiky

Demontáž stávajícího oplechování atiky

POHLED VÝCHODNÍ


Demontáž stávajícího stožáru kotveného do svislé části atiky

Demontáž stávajícího oplechování atiky +12,290

Demontáž stávajícího oplechování atiky +11,490

Demontáž stávajícího oplechování atiky +12,290

Demontáž stávajícího oplechování atiky

<h1>Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby</h1> <h2>havarijní oprava ploché střechy ZYS SČK Kladno</h2>										
Investor		Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje - příspěvková organizace Vančurova 1544, 272 01 Kladno								
Generální projektant		DPU REVIT s.r.o. Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10 - Strašnice						HIP  Luboš Kohout  tel.: +420 721 867 777 mail: kohout@dpurevit.cz		
Projektant části		DPU REVIT s.r.o. Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10 - Strašnice				Vpracoval Zodpovědná osoba		Luboš Kohout Ing. Marian Trubiroha		
Stupeň	DPS	Datum	08/2021	Číslo zakázky	2021/218	Revize	00	Měřítko	1:100	Paré č.
Objekt	SO 1-1									
Část	D.1 - DOKUMENTACE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ									
Profese	D.1.1 - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ									
Výkres	D.1.1b 02 Pohledy - Stávající stav + bourání									