



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 6 ZE DNE 5.2.2014

ZADAVATEL: Středočeský kraj
Sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5
Zastoupený: MVDr. Josef Řihák, hejtman Středočeského kraje
Dr. Ing. Jiří Peřina, radní pro oblast financí
IČ: 70891095

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„DS Uhlířské Janovice – Dostavba stávající budovy“
Evidenční číslo zakázky 225197

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle zákona.

Zadavatel obdržel žádosti o poskytnutí dodatečné informace k zadávacím podmínkám následujícího znění:

1)

Žádáme o informaci, zda anglické dvorky mohou být rozděleny třeba na 2 menší Anglický dvorek:
150x120x60
150x150x70
200x100x70
200x150x70

jelikož dle nám dostupných informací - nelze vyrobit jako pojízdný - tento dvorek nelze vyrobit ani na zakázku

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám :

ad 1) - Plastové anglické dvorky je možné rozdělit na dva menší. Je třeba však před realizací prokázat technické řešení napojení na okolní konstrukce do kterých se budou dvorky kotvit.

2)

Domníváme se, že v OS oknech, pol. 6, 8, 9, 10, 12, 25, 26 a 28 je chybný rozměr křídel -nevhodný poměr šířky a výšky. Prosíme o kontrolu.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám :

ad 2) Okna s označením dle dotazu - OS - se v PD nevyskytují - jsou obsažena okna s označením OA, OB a OC. Uchazeč uvedený pojem "nevhodný poměr výšky a šířky" je třeba konkrétně specifikovat.



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

3)

Děkujeme za zasloupanou odpověď k ZP ze dne 22.1.2014 ještě žádáme o upřesnění pol.ZB06, jedná se nám o info - zda jsou to rohože vnitřní (plněno textilem) nebo vnější (plněno guma /kartáč):

767-ZB/06IVnitřní čistící zóna 1500/2227 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD
1 kus

dále žádáme o upřesnění rozměru pol. ZC05 v předaném W je rozměr 1880/3464mm v předaných výpisech zám. výrobků je ZC05 uveden rozměr 1200/21000mm

V příloženém W je psáno venkovní nebo naopak vnitřní a v tabulce zám vyr. je to naopak.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám :

ad 3) ZB 06 - je vnitřní - např. viz výkres AS-102-B, správný rozměr výrobku ZC-05 je 1200/2020, ve výkresu je uvedena chybná výměra. Správná výměra je čitelná také z AS-102-C - půdorys 1NP.

4)

Žádáme zadavatele o poskytnutí doplňujících informací k zadání výše uvedené veřejné zakázky. Dle zadání vychází projekt na provedení sanací objektu z návrhu fi PRINS.

Uvedená firma nám po oslovení zaslala původní návrh sanací, zpracovaný pro projekční kancelář vč. soupisu prací s tím, že navržené řešení vč. položek soupisu prací není obsaženo v soupisu prací s VV, který je součástí zadání. Práce a dodávky týkající se sanací v zadávací projektové dokumentaci, tak jak jsou zde navrženy, nezajistí požadovanou funkčnost sanačních prací (např. návrh svislých hydroizolací v PD asfaltovým pásem – návrh fi PRINS počítal s použitím fóliové izolace proti tlakové vodě). Dle fi PRINS tak, jak jsou tyto práce zahrnuty do zadávacího soupisu prací s VV, nelze tyto práce ocenit, neboť soupis prací s VV neodpovídá zadávací PD.

V příloze zasíláme i fi PRINS poskytnutou dokumentaci, na kterou se odvolává TZ část sanace (str.64) a která je v nesouladu se zadávací PD a se soupisem prací s VV.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám :

ad 4) Vzhledem k tomu, že se uchazeč odvolává na dokument, který není podkladem výběrového řízení nelze adekvátně reagovat.

Přesto GP komentuje: již původní návrh nemohl být uvažován proti tlakové vodě- např. v případě vodorovné hydroizolace - pokud by byla zatížena tlakovou vodou působící zespodu, došlo by k vytlačení - nadzvednutí podlah vzhledem k jejich nedostatečné váze samotnou vodou, navíc v případě funkční drenáže by tlakové působení na stavební konstrukci nemělo ani nastat. Čili hydroizolace je navržena na vodu prosakující propustnou zeminou k podzemní kci nad HPV a na vodu hromadící se lokálně nepropustných vrstvách v jinak propustné zemině kolem suterénu.

Navržená hydroizolace ze 2 těžkých SBS vyztužených asfaltových pásů je dostatečným hydroizolačním opatřením. Asfaltové pásy se dají technologicky nenáročně mezi sebou spojovat a vytvořit tak těsný spoj.

5) Žádáme o upřesnění zadání – v zadání pro otvorové prvky je požadavek na bezpečnostní stupeň 3 – tento požadavek je dle výrobců oken nereálný a to pro okna všeobecně, u balkonových dveří lze pouze garantovat bezpečnost max. VK2.



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám :

ad 5) Dle vyjádření GP zadavatel souhlasí s bezpečností max. VK2.

6) Dále žádáme o upřesnění požadavků na použité profily pro plastové výplně. Zadání se odvolává na již neplatnou normu ČSN 730862 s tím, že profily mají splňovat zařazení do kategorie B. Dle platné normy splňuje kategorii C.

Žádáme o upřesnění požadavků zadavatele na otvorové prvky a to ve smyslu bezpečnosti a dále též požadavků na reakci na oheň dle platných norem.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám :

ad 6) Norma ČSN 730862 byla nahrazena normou ČSN EN 13501-1 - dle této normy splňuje kategorii C .

Zadavatel neprodluhuje lhůtu pro podání nabídek. Lhůta pro podání nabídek končí dne **21. 3.2014 v 10.00**. Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 21. 3. 2014 v 10:30 hodin, a to v sídle zadavatele v místnosti č. 3091.

S pozdravem

Kontaktní osoba:

Bc. David Petržílek, v.r.

tel.: +420 257 280 352

e-mail : petrzilek@kr-s.cz