



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 3 ZE DNE 12.3.2015

ZADAVATEL: Středočeský kraj
Sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5
Jednající: Ing. Miloš Petera, hejtmán Středočeského kraje
Ing. Zuzana Moravčíková - náměstkyně hejtmána pro oblast investic
a veřejných zakázek
IČ: 708 91 095

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„Rekonstrukce komunikace III/00312 ul. Rooseveltova úsek Kolovratská – Kuřičko“

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám, kterými upřesňuje informace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle zákona.

Zadavatel obdržel žádosti o poskytnutí dodatečné informace k zadávacím podmínkám následujícího znění:

Znění žádosti o poskytnutí dodatečné informace:

1. Při prostudování zveřejněné dokumentace jsme dospěli k názoru, že ve výkazu výměr zaslaném zadavatelem jsou následující chyby:

Stavební objekt IO 01 Vodovod chybí položky pro tyto práce:

- poplatek za skládku – suť
- Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km
- Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot (10km)
- Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vzniklou v položkách:

2	K	113107143	Odstranění podkladu pl do 50 m ² živičných tl 150 mm	m ²	67,500	21,33 t suti
3	K	113152112	Odstranění podkladů zpevněných ploch z kameniva drceného	m ³	67,500	87,75 t suti

Žádáme zadavatele o opravení výkazu výměr a o zaslání opraveného výkazu výměr.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám k bodu č. 1:

Nesrovnalosti ve výše uvedených položkách jsou zapracovány do aktualizovaného výkazu výměr.

Znění žádosti o poskytnutí dodatečné informace:

2. Po prostudování výkazu výměr stavební objekt IO 03 Chodníky, úsek Kolovratská - Na Obci jsme zjistili, že vybouraná suť z následujících položek není započítána do položek naložení, odvoz a skládkovné.



ROP
STŘEDNÍ
ČECHY



INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNÍÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

13	K	120901121	Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného	m3	1,500
15	K	130901121	Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého	m3	16,881

Žádáme zadavatele o opravení výkazu výměr a o zaslání opraveného VV.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám k bodu č. 2:

Nesrovnalosti ve výše uvedených položkách jsou zapracovány do aktualizovaného výkazu výměr.

Znění žádosti o poskytnutí dodatečné informace:

3. Po prostudování výkazu výměr stavební objekt IO 03 Chodníky, úsek Lipanská - Na Výšině jsme zjistili, že vybouraná suť z následujících položek není započítána do položek naložení, odvoz a skládkovné.

13	K	120901121	Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného	m3	2,500
----	---	-----------	--	----	-------

Žádáme zadavatele o opravení výkazu výměr a o zaslání opraveného VV.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám k bodu č. 3:

Nesrovnalosti ve výše uvedených položkách jsou zapracovány do aktualizovaného výkazu výměr.

Znění žádosti o poskytnutí dodatečné informace:

4. Po prostudování výkazu výměr stavební objekt IO 03 Chodníky, úsek Vltavská - Solná stezka jsme zjistili, že vybouraná suť z následujících položek není započítána do položek naložení, odvoz a skládkovné.

13	K	120901121	Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného	m3	2,500
----	---	-----------	--	----	-------

Žádáme zadavatele o opravení výkazu výměr a o zaslání opraveného VV.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám k bodu č. 4:

Nesrovnalosti ve výše uvedených položkách jsou zapracovány do aktualizovaného výkazu výměr.

Znění žádosti o poskytnutí dodatečné informace:

5. Po prostudování výkazu výměr stavební objekt IO 03 Chodníky, úsek Voděradská – Vltavská jsme zjistili, že v položce poř.č. 69 je chybně započteno i množství ornice, která má ale pro skládkovné samostatnou položku.

Žádáme zadavatele o opravení výkazu výměr a o zaslání opraveného VV.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám k bodu č. 5:

Nesrovnalosti ve výše uvedených položkách jsou zapracovány do aktualizovaného výkazu výměr.



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

Znění žádosti o poskytnutí dodatečné informace:

6. Ve stavebním objektu IO Rekonstrukce komunikace Rooseveltova se nachází v komunikaci cca v km 0,230 – 0,515 značné množství vysprávek rýh asfaltovým povrchem. Odstranění, naložení, odvoz a poplatek na skládku pro tuto činnost, ale ve výkazu výměr chybí.

Žádáme zadavatele o opravení výkazu výměr a o zaslání opraveného VV.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám k bodu č. 6:

Položka 572 241 112 koresponduje s položkou 113 154 253 a řeší výspravy stávajících vjezdů a napojení.

Nesrovnalosti ve výše uvedených položkách jsou zapracovány do aktualizovaného výkazu výměr.

Znění žádosti o poskytnutí dodatečné informace:

7. Dle upozornění subdodavatele je chyba v PD ve stavebním objektu IO Rekonstrukce komunikace Kuříčko v technologii recyklace za studena v položce:

47	K	567551111	Recyklace podkladu za studena na místě SROSM - rozpojení a reprofilace tl 300 mm	m2	2 727,900
----	---	-----------	--	----	-----------

Dle TP 208 - RECYKLACE KONSTRUKČNÍCH VRSTEV NETUHÝCH VOZOVEK ZA STUDENA je výslovně uvedeno na straně 6 odstavec 3.3.1 – „Minimální tloušťka ztuhlé vrstvy pokládané nebo recyklované na místě je 120 mm, maximální doporučená tloušťka je 200 mm, maximální nepřekročitelná tloušťka je 250 mm.“

Žádáme zadavatele o sdělení, jestli opravdu požaduje provést recyklaci podkladu za studena v tl. 300 mm v rozporu s TP 208. Případně žádáme o opravu PD a výkazu výměr, tak aby odpovídaly tomuto TP a o jejich zaslání.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám k bodu č. 7:

Výše uvedená problematika byla znovu prověřena. Projektant trvá na mocnosti vrstvy 300mm s tím, že konstrukční vrstva bude provedena ve dvou vrstvách po 150 mm.

Uchazeč do aktualizovaného výkazu výměr zveřejněného na profilu zadavatele dne 4.3.2015 nacení tuto položku s přihlédnutím k tomu, že recyklaci bude provádět ve 2 vrstvách po 150 mm.

Znění žádosti o poskytnutí dodatečné informace:

8. Dle PD má být provedena ochrana stávajících kabelů O2 – viz technická zpráva: „Tam kde jsou v komunikacích umístěny kabely společnosti Telefónica O2, a.s. budou tyto kabely uloženy do plastových dělených chrániček DN 125. Tato podmínka vyplývá ze stanoviska O2.“

Ve výkazu výměr zasláném zadavatelem se však nachází pouze položka:

44	K	38899521tel	D+M Chránička kabelů z trub HDPE DN 125	m	1 248,000
----	---	-------------	---	---	-----------

Je touto položkou myšlena ochrana kabelů O2? Jestli ano, tak by v popisu položky mělo být označení „dělená chránička“. Dále jsme zjistili, že tyto chráničky se vyrábí pouze v dimenzích DN 110 a DN 160. Dále v PD není nikde stanoveno, jak mají být zmiňované chráničky uloženy, jestli mají být obsypány pískem, případně obetonovány ...



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

Žádáme zadavatele o upřesnění jaká dimenze chrániček a jaký typ má být oceněn, dále žádáme o upřesnění uložení chrániček a o zaslání vyjádření příslušného správce kabelů – tedy zřejmě O2. Dále žádáme o úpravu PD případně výkazu výměr, tak aby odpovídaly vyjádření správce kabelových sítí a o jejich zaslání.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám k bodu č. 8:

Výše uvedená problematika byla znovu prověřena u správců sítí. Konkrétně O2 trvá na použití „odolných dělených trubek žebrovaných 200x160x100 160/200“ jako chrániček.

Uchazeč do aktualizovaného výkazu výměr zveřejněného na profilu zadavatele dne 4.3.2015 načení tuto položku s přihlédnutím k tomu, že budou použity tyto ochranné trubky.

Znění žádosti o poskytnutí dodatečné informace:

9. Při prostudování výkazu výměr zasláného zadavatelem máme několik nejasností, týkající se množství v jednotlivých položkách např.:

Stavební objekt IO 02.A Podíl ploch odvodňujících krajskou komunikaci, položky:

7	K	151811111	Osazení a odstranění pažicího boxu těžkého hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2	3 251,200
8	K	151821211	Příplatek k pažicímu boxu střednímu hl výkopu do 3,5 m š do 1,2 m za první a ZKD den použití	m2	15 000,000

Z VV ani PD není možné určit a tím pádem ani zkontrolovat, jakým způsobem stanovil projektant množství v položce poř.č. 8?

Podobný problém je v zásadě u všech položek - výkaz výměr zasláný zadavatelem neodpovídá prováděcí vyhlášce č. 230/2012 Sb. k zákonu číslo 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách kde je stanoveno v § 7:

Odst.1: Výkazem výměr se rozumí vymezení množství stavebních prací, konstrukcí, dodávek nebo služeb s uvedením postupu výpočtu celkového množství položek soupisu prací.

Odst.2: Postup výpočtu celkové výměry je uveden s popisem odkazujícím na příslušnou grafickou nebo textovou část dokumentace tak, aby umožnil kontrolu celkové výměry.

Žádáme zadavatele o opravu výkazu výměr tak, aby odpovídal prováděcí vyhlášce č. 230/2012 Sb. k zákonu číslo 137/2006 Sb. O veřejných zakázkách. Žádáme tedy o doplnění postupu výpočtu celkového množství položek soupisu prací (dle vyhl. 230/2012 Sb., §7 odst. 1) a o doplnění popisu odkazujícího na příslušnou grafickou nebo textovou část dokumentace tak, aby umožnil kontrolu celkové výměry (dle vyhl. 230/2012 Sb., §7 odst.) a o zaslání opraveného výkazu výměr.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám k bodu č. 9:

Výše uvedená položka č. 8 byla prověřena. Uchazeči položku č. 8 IO 02.A Podíl ploch odvodňujících krajskou komunikaci nebudou oceňovat a vypustí ji z aktualizovaného výkazu výměr zveřejněného na profilu zadavatele dne 4.3.2015.



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

Zadavatel zároveň poskytuje dodatečné informace k zadávacím podmínkám:

Vzhledem k charakteru dodatečných informací a k dostatečně dlouhé lhůtě pro podání nabídek zadavatel **neproděluje lhůtu** pro podání nabídek. Lhůta pro podání nabídek je do **1.4.2015 do 9:30 hodin**. Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční **1.4.2015 v 10:00 hodin**.

S pozdravem

v.r. Bc. Veronika Koblasová
Krajský úřad Středočeského kraje
tel: +420 257 280 565, e-mail: koblasova@kr-s.cz