

SITUACE M 1 : 50 000



Revize	Popis	Datum	Provedl

Výškový systém: Bpv
Souřadnicový systém: S-JTSK

Generální projektant



INGUTIS, spol. s r.o.
Thákurova 2077/7, 166 29 Praha 6
(+420) 224 354 363, ingutis@ingutis.cz
www.ingutis.cz

Investor	KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC STŘEDOČESKÉHO KRAJE, p.o. Zborovská 11 150 21 Praha 5			
				
HIP	Ing. Václav Ráček <i>Ráček</i>	Kraj	Středočeský	
Zodp. projektant	Ing. Lázsló Székora	Okres	Kolín	
Vypracoval	Ing. Lázsló Székora	K.ú.	Starý Kolín	
Kontroloval	Ing. Kateřina Šilerová Křížová			
Akce III/3275 STARÝ KOLÍN OPRAVA MOSTU EV. Č. 3275 – 2 PŘES POTOK KLEJNARKU ZA STARÝM KOLÍNEM		Zakázka č.	931	
		Stupeň	DPS	
		Datum	07/2017	
Část	DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ	Č. části	C.9	Paré
Objekt		Měřítko	1:50000	
Příloha	SCHÉMA OBJÍZDNÉ TRASY	Formát	2x44	
		Č. přílohy	002	