

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

„III/01214 Úvaly u Prahy, průtah - úsek 3“

Úplné znění dotazu č. 1:

Žádáme Vás o upřesnění a doplnění podkladů pro ocenění stavebního objektu SO 431 Rekonstrukce V.O.

a) Položka č. 5 - Montáž skříní plastových do zděného pilíře kus 2,000

b) Položka č. 6 - Sestava skříní přípojková PPS + rozvaděč RVO

v předložené projektové, viz. technická zpráva je uvedeno, že zapínací body VO jsou "stávající", dotazujeme se, jestli tyto zapínací body se budou rekonstruovat, pokud ano, žádáme o upřesnění specifikace přípojkové skříně a rozvaděče RVO.

c) Položka č. 8, LED svítidlo 75W ale v TZ je uvedeno, že se má použít Svítidlo 19W, u Led svítidel je nutné vědět přesný typ svítidla jelikož je v podstatě každé originál na dané akce. Předpokládám, že se má použít svítidlo AMPERA MIDI / 5145 / 48 LED / CW / 500 mA / 75 W, ale jen prosím o upřesnění.

d) Položka č. 9, Svítidlo 100W ale na další položce je požadována výbojka 150W což není možné, tak prosím o upřesnění.

e) Položka č. 33 Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 4x16mm² uložených volně m 688,500 - v předložené projektové, viz. technická zpráva je uveden kabel CYKY J 4 x 10, dotazujeme se, který typ / velikost kabelu je platný.

f) Položka č. 34 kabel silový s Cu jádrem CYKY 4Cx16 (CYKY-J 4X16) mm² m 688,500

- v předložené projektové, viz. technická zpráva je uveden kabel CYKY J 4 x 10, dotazujeme se, který typ / velikost kabelu je platný.

Odpověď:

Změny v rozpočtu SO 431 původní rozpočet

Pol. Č. 5,6 zrušena

Pol. Č. 8 oprava textu

Pol.č. 10, změna položky

Pol.č. 33,34 změna položky na CYKY 4x10

Pol.č. 39 zrušena

Pol.č. 47,48 změna množství

Pol.č. 53,54,55,56,60, změna množství

Pol.č. 64 zrušena

Pol.č. 65,66 změna množství

Pol.č. 80,81,82,83,84,85 změna množství

Úplné znění dotazu č. 2:

Žádáme Vás o upřesnění a opravení projektové dokumentaci pro stavební objekt SO 123 – Chodníky, vstupy a vjezdy

Výměry prací a materiálu uvedené ve výkazu výměr neodpovídají rozsahu prací navržených ve výkresové dokumentaci (viz C.2 Situace SO 123), prosíme o sjednocení výkresové dokumentace a výkazu výměr.

Odpověď:

V rozpočtu SO 123.1 a SO 123.2 obsahují celý chodník.

**Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, (117)
příspěvková organizace**
Zborovská 11 150 21 Praha 5
IČO: 00066001 DIČ: CZ00066001

.....
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel