


REVIZE Č.:	OBSAH :	DATUM :

MÍSTO STAVBY:	Hornická skanzen Mayrau, čp.56, Vlnovice, 273 07		
INVESTOR:	Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně, p.o.: Hufské 1375, 272 01 Kladno		
ZÁSTUPCE INVESTORA:	PhDr. Zdeněk Kuchýňka, ředitel SVMK; MgA. Tomáš Voldráb, kurátor sbírek		
PROJEKTANT:	<div></div> <div>PROJEKTOVÝ ATELIER PRO ARCHITEKTURU A POZEMNÍ STAVBY, s.r.o. BĚLEHRADSKÁ 199/70, 120 00, PRAHA 2, IČO : 45308616 TEL: 224 255 555, 222 512 997 WWW.ATELIERTS.CZ EMAIL: ATELIERTS@ATELIERTS.CZ</div>		
AUTORE:	Ing.arch. T. ŠANTAVÝ, M. BUBENÍKOVÁ, Bc. J. PALOČKO, Ing.arch. S. HLADNÍK		
ODPOV.PROJEKTANT:	ZPRACOVATEL ČÁSTI:	KRESLIL:	KONTROLOVAL:
Ing.arch. T.ŠANTAVÝ	Marcela BUBENÍKOVÁ		Ing.arch. T.ŠANTAVÝ
Č.ZAK.:	NÁZEV DÍLA:		Č.PARE:
3489 037 2202	REKONSTRUKCE BÝVALÉ KOMPRESOROVNY A JÁMOVÉ BUDOVY MAYRAU PRO PREZENTACI HUTNICKÉ A HORNICKÉ SBÍRKY - SOUČÁSTÍ PROJEKTU "CESTOU UHLÍ A ŽELEZA"		
DATUM:	ČÁST:		Č.PŘÍLOHY:
11/2022	D.1.1 Architektonicko-stavební řešení		
MĚŘÍTKO:	NÁZEV PŘÍLOHY:		D.1.1/12
1:100, 1:200	Pohledy - kompresorovna		
STUPEŇ:	Jihozápadní, severozápadní, severovýchodní a jihovýchodní		
DPS, DZS			
PROFESE:			
STAVEBNĚ ARCHITEKTONICKÁ			

KOMPRESOROVNA
Oprava vnějšího pláště
Oprava SV a JV průčelí je zařazena do oddílu Lampovna

Sítěšní svítlik
Při poslední opravě byl použit nevhodný materiál pro zajištění posunu skel.
Nutno v celém rozsahu nahradit (nerez pásy 2 x 40)

Zastřešení - není předmětem projektu

Vnější svislé stěny
Vybourané otvory zazdít - plné cihly
Štukované plochy - pod dozorem restaurátora - viz. TP/1002
Ocelová vystupující konstrukce viz. TP/1005

Výplně otvorů - viz. popis tabulky výplní otvorů

Terén upravit - spád od budovy

LEGENDA :
 PLOCHY S CHYBĚJÍCÍ NEBO DEGRADOVANOU OMÍTKOU