



VEŠKERÁ STŘEŠNÍ KRYTINA Z ASFALTOVÝCH PÁSŮ VČETNĚ TEPELNÉ IZOLACE Z POLYSTYRENU O TL. 50 mm BUDE ODSTRANĚNA. DEMONTOVÁNY BUDOU VEŠKERÉ SVĚTLÍKY, OKAPY A DEŠŤOVÉ SVODY. S OPATRNOSTÍ BUDOU DEMONTOVÁNY ROZVODY HROMOSVODU, KTERÉ BUDOU PO DOKONČENÍ NOVÉ STŘECHY ZNOVU OSAZENY VE STÁVAJÍCÍM ROZSAHU. DEMONTOVÁNO BUDE 7 ks STŘEŠNÍCH VENTILÁTORŮ, KTERÉ BUDOU PO DOKONČENÍ NOVÉ STŘECHY OSAZENY ZPĚT VČETNĚ 7 ks NOVÝCH NÁSTAVCŮ S PŘÍRUBAMI.

Generální projektant : REINVEST spol. s r.o., IČ: 65410840, K Novému dvoru 89766, 142 00 Praha 4				<b>REINVEST</b> K Novému dvoru 89766 14000 Praha 4 IČ: 65410840 www.reinvest.cz reinvest@reinvest.cz
Zodpovědný projektant : Ing. Dagmar Muravová				
Vypracoval : Lubomír Rosenberg		Datum : 3		
Zadákové číslo : 00023023		Měřítko : 1:100	Stupeň PD : DPS	
Stavba : Modernizace a opravy objektu ubytoven a dílen odborného výcviku SOŠ a SOU dopravní Čáslav, Pod Nádražím 1205, Čáslav.				
Stavebník : SOŠ a SOU dopravní Čáslav, Aug. Sedláčka 1145/2, 286 01 Čáslav				
Obsah : STŘECHA - stávající stav				Dílo výkresy : 1 Doprov : 1
				<b>D.1.1 - 05</b>