

Seznam dokumentace

- Technická zpráva
- Výkresová část
 1. Koordinační situace stavby 1:500
 2. Půdorys + pohledy 1:200
 3. Detail pole oplocení 1:30



Linhart



Projektční činnost a výstavba | Haly a halové povrchy | Umělé povrchy | Umělé trávníky
Sportovní a víceúčelové areály | Víceúčelová hřiště | Skokní areály | Atletické ovály
Fotbalová hřiště | Tenbové kurty

sportovní stavby

Linhart spol. s r.o., Lhotecká 820, 250 01 Brandýs n. L. - Stará Boleslav
IČO: 47052121, DIČ: CZ47052121, Č.ú. 1652606-504/0600 GE Money Bank
tel.: 326 911 101, fax: 326 913 130, e-mail: info@linhartsport.cz, www.linhartsport.cz

Technická zpráva

Identifikační údaje

Údaje o stavbě

Název stavby:	Oprava oplocení na víceúčelovém hřišti v areálu Gymnázia Příbram, Legionářů 402
Místo stavby:	Areál Gymnázium Příbram, Legionářů 402
Katastrální území:	k.ú. Příbram
Parcelní čísla pozemků:	715/50
Předmět PD:	Dokumentace pro zadání stavby

Údaje o stavebníkovi

Název:	Gymnázium, Příbram, Legionářů 402
Adresa:	Legionářů 402, 261 02 Příbram VII
IČ:	61100226
Statutární zástupce:	Mgr. Iva Kadeřábková, ředitelka

Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

Zpracovatelská firma:	Linhart spol. s r.o.
Adresa:	Lhotecká 820, 250 01 Brandýs n.L.-Stará Boleslav
IČ:	47052121
DIČ:	CZ 47052121
Statutární zástupce:	Tomáš Linhart
Telefon/fax:	326 911 101/ 326 913 130
E-mail:	info@linhartsport.cz
Hlavní projektant:	Ing. arch. Jan Drdáký, autorizovaný architekt, číslo autorizace 01 168 – ČKA,
Projektanti:	Ing. arch. Jan Drdáký, Libor Fouček
Zakázkové číslo:	082 - 15
Datum zpracování:	08/2018



Linhart



Projektování a výstavba | Haly a halové povrchy | Umělé povrchy | Umělé trávníky
Sportovní a víceúčelové areály | Víceúčelová hřiště | Skladiště | Atletické ovály
Fotbalová hřiště | Tenisové kurty

sportovní stavby

Linhart spol. s r.o., Uhotecká 820, 250 01 Brandýs n. L. - Stará Boleslav
IČO: 47052121, DIČ: CZ47052121, Č.ú. 1652606-504/0600 GE Money Bank
tel.: 326911101, fax: 326913130, e-mail: info@linhartsport.cz, www.linhartsport.cz

Technické a konstrukční řešení

Stávající stav

Oplocení hřiště o celkové délce 133,08 m z plotových ráků a dřevěných fošen celkové výšky 3,1 m, za brankami a basketbalovými konstrukcemi zvýšené na 4,15 m včetně 2 ks vrátek. Součástí oplocení jsou 4 ks svítidel na zvýšených sloupcích. Kabel veden v chráničce uchycené v horní části oplocení. Plotová výplň z ráků s výplní žebírkového pletiva a mantinel z fošen tl. 2,5 cm mají nedostatečnou odolnost proti nárazům fotbalového míče. Ocelové konstrukce jsou značně zkorodované. Rozteč sloupků je 2140 mm osově a otvory pro branky jsou 2250x2050 mm (š x v).

Navržený stav

Nejprve dojde k odstojení osvětlení a basketbalových desek. Poté se odstraní a zlikviduje plotová výplň včetně vrátek, úchytek ráků a kotvicích desek. Úchytky a desky budou odstraněny tak, aby nedošlo k poškození stávajících sloupků. Následně se zrevidují všechny sloupky včetně víček, zda nedochází k zatékání vody do vnitra sloupků a případné nápravy. Sloupky a basketbalové konstrukce budou očištěny a obroušeny. Na takto připravené sloupky budou navařeny kotvicí desky dřevěného mantinelu a vodící trubky pro uchycení sítě. Následně budou všechny ocelové konstrukce natřeny zelenou barvou 1x základ + 2x email (během nátěru musí být vhodným způsobem chráněn stávající umělý povrch). Na závěr dojde k montáži plotové výplně z dřevěného mantinelu a ochranné sítě a 2 vrátek a zpětné montáži basketbalových desek a osvětlení.

Fotodokumentace stávajícího stavu





Linhart



Projektování činnosti a výstavba | Haly a halové povrchy | Umělé povrchy | Umělé trávníky
Sportovní a víceúčelové areály | Víceúčelová hřiště | Skokní areály | Atletické ovály
Fotbalová hřiště | Tenbové kurty

sportovní stavby

Linhart spol. s r.o., Uhotecká 820, 250 01 Brandýs n. L. - Stará Boleslav
IČO: 47052121, DIČ: CZ47052121, Č.ú. 1652606-504/0600 GE Money Bank
tel.: 326911101, fax: 326913130, e-mail: info@linhartsport.cz, www.linhartsport.cz





Linhart spol. s r.o., Uhotecká 820, 250 01 Brandýs n. L. - Stará Boleslav
IČO: 47052121, DIČ: CZ47052121, ČÚ. 1652606-504/0600 GE Money Bank
tel.: 326911101, fax: 326913130, e-mail: info@linhartsport.cz, www.linhartsport.cz





Linhart



Projektční činnost a výstavba | Haly a halové povrchy | Umělé povrchy | Umělé trávníky
Sportovní a víceúčelové areály | Víceúčelová hřiště | Skladištní areály | Atletické ovály
Fotbalová hřiště | Tenisové kurty

sportovní stavby

Linhart spol. s r.o., Lhotecká 820, 250 01 Brandýs n. L. - Stará Boleslav
IČO: 47052121, DIČ: CZ47052121, Č.ú. 1652606-504/0600 GE Money Bank
tel.: 326911101, fax: 326913130, e-mail: info@linhartsport.cz, www.linhartsport.cz



Vedoucí projektu:
Vypracoval:
Datum: 08/2018

Ing. arch. Jan Drdáký
Libor Fouček,
Linhart spol. s r. o.
Lhotecká 820
250 01, Brandýs n/L - Stará Boleslav