

Obsah DSP/dle vyhlášky 146/2008 sb.

název akce **III/11447 - křižovatka s III/11447a -
- křižovatka s III/11438 - PD**

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

C. SITUAČNÍ VÝKRESY

- C.1 Situační výkres širších vztahů
- C.2 Katastrální situační výkres
- C.3 Koordinační situační výkres
- C.4 Zásady organizace výstavby

D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ

- D.1 Stavební část
 - D.1.1 Objekty pozemních komunikací
 - D.1.1.1 Technická zpráva
 - D.1.1.2 Výkresy
 - D.1.1.2.1 Situace komunikace
 - D.1.1.2.2 Podélný profil
 - D.1.1.2.3 Vzorové příčné řezy
 - D.1.1.2.4 Propustek v km 11,255
 - D.1.1.2.5 Propustek v km 12,675

E. DOKLADY

- Geodetické zaměření stavby
- Diagnostický průzkum vozovky
- Vyjádření správců inženýrských sítí
- Vyjádření dotčených orgánů

Obsah DSP/dle vyhlášky 146/2008 sb.

název akce: **III/11447 - křižovatka s III/11447a -
- křižovatka s III/11438 - PD**

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

C. SITUAČNÍ VÝKRESY

- C.1 Situační výkres širších vztahů
- C.2 Katastrální situační výkres
- C.3 Koordinační situační výkres
- C.4 Zásady organizace výstavby

D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ

- D.1 Stavební část
 - D.1.1 Objekty pozemních komunikací
 - D.1.1.1 Technická zpráva
 - D.1.1.2 Výkresy
 - D.1.1.2.1 Situace komunikace
 - D.1.1.2.2 Podélný profil
 - D.1.1.2.3 Vzorové příčné řezy
 - D.1.1.2.4 Propustek v km 11,255
 - D.1.1.2.5 Propustek v km 12,675

E. DOKLADY

- Geodetické zaměření stavby
- Diagnostický průzkum vozovky
- Vyjádření správců inženýrských sítí
- Vyjádření dotčených orgánů