

III/00412 a III/11816 MÚK Dobříš – Višňová, oprava povrchu

PDPS

D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A ZAŘÍZENÍ

D.1. Stavební část

Objekty řady 100

SEZNAM PŘÍLOH:

SO 121 SILNICE III/00412

SO 122 SILNICE III/11816

- | | | |
|------|---|------------|
| 1.1. | TECHNICKÁ ZPRÁVA | |
| 1.2. | SITUACE (4 díly - viz. příloha č. C.2.) | 1:1000 |
| 1.3. | PODÉLNÝ PROFIL (4 díly) | 1:1000/100 |
| 1.4. | VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY | 1:50 |
| 1.5. | PŘÍČNÉ ŘEZY | 1:100 |
| 1.6. | SEZNAM SOUŘADNIC VYTYČOVACÍCH BODŮ | |

SO 181 PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

2. NÁVRH DIO

SO 191 STÁLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

- | | | |
|------|-------------------------------------|--------|
| 3.1. | TECHNICKÁ ZPRÁVA | |
| 3.2. | SITUACE DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ (4 díly) | 1:1000 |

D.2. Technologická část - neobsazeno