

III/33355 Kutná Hora, ul. Gruntecká

SEZNAM PŘÍLOH

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

C. SITUAČNÍ VÝKRESY

C.1 SITUAČNÍ VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ

C.2 KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES

C.2.1 KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES - EXTRAVILÁN

C.2.2 KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES - INTRAVILÁN

D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ

D.1 STAVEBNÍ ČÁST

D.1.1 OBJEKTY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ, VČETNĚ PROPUSTKŮ

D.1.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.1.2 VÝKRESY

D.1.1.2.1a SITUACE POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ - EXTRAVILÁN - součástí C.3.1

D.1.1.2.1b SITUACE POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ - INTRAVILÁN - součástí C.3.2

D.1.1.2.2a PODÉLNÝ PROFIL - I. ČÁST

D.1.1.2.2b PODÉLNÝ PROFIL - II. ČÁST

D.1.1.2.2c PODÉLNÝ PROFIL - III. ČÁST

D.1.1.2.2d PODÉLNÝ PROFIL - UL. ZEMANOVA

D.1.1.2.3 VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY

D.1.1.2.4a CHARAKTERISTICKÉ PŘÍČNÉ ŘEZY, km 0,000 00 - 1,540 00

D.1.1.2.4b CHARAKTERISTICKÉ PŘÍČNÉ ŘEZY, km 1,560 00 - 1,940 00

D.1.1.2.5 SITUACE DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ - součástí C.3.1, C.3.2

D.1.1.2.6 SOUŘADNICE HLAVNÍCH BODŮ

D.1.1.2.7 VZOROVÉ ZATRUBNĚNÍ SJEZDU

D.1.1.2.8 VZOROVÝ ŘEZ ULIČNÍ VPUSTÍ

D.1.1.2.9 VZOROVÝ ŘEZ POTRUBÍ

D.1.1.2.10 HORSKÁ VPUST

D.2 TECHNOLOGICKÁ ČÁST - vzhledem k charakteru stavby není řešeno

E. DOKLADOVÁ ČÁST - digitálně

E.1 ZÁVAZNÁ STANOVISKA, STANOVISKA, ROZHODNUTÍ, VYJÁDŘENÍ DOTČENÝCH ORGÁNŮ

E.2 STAVEBNÍ POVOLENÍ

F. SOUVISÍCÍ DOKUMENTACE

F.1 SITUACE DIO

G. ODHAD STAVEBNÍCH NÁKLADŮ - digitálně