


$1/2$

Vyhodnocení za celý úsek

	Ztráta mikrotextury	Ztráta makrotextury	Síťové trhliny	Trhliny příčné	Trhliny příčné rozvětvené	Trhliny podélné	Trhliny podélné rozvětvené	Hlubková koroze	Plošné deformace	Vysprávk	Vyjeté koleje	Prolomení vozovky	Místní pokles / hrbol	Olamování okrajů vozovky	koleje, trhliny podélné % délky příčné trhliny a výtluky ks/100 m ostatní poruchy % plochy
%, ks					11		15		5						



Legenda

- 1 Síťové trhliny
- 2 Trhliny příčné
- 3 Trhliny příčné rozvětvené 11 ks/100 m
- 4 Trhliny podélné
- 5 Trhliny podélné rozvětvené 15 % plochy
- 6 Hlubková koroze
- 7 Plošné deformace 5 % plochy
- 8 Vysprávk