



Situace umístění sond: II/272 a II/610 Benátky nad Jizerou



Grafické znázornění konstrukce vozovky - II/272 a II/610 Benátky nad Jizerou

staničení
sondy
v km

tloušťka konstrukce v mm



■ AC souvrství ■ PM / 2 x nátěr ■ kostka drobná □ lože ŠP ■ ŠCM ■ VŠ / KŠ ■ ŠD ■ Zemina AZ ■ Zemina podloží

**Konstrukce vozovky identifikovaná na sondách
II/272 a II/610 Benátky nad Jizerou**

	staničení km	vrstva 1	vrstva 2	vrstva 3	vrstva 4	vrstva 5	vrstva 6	vrstva 7
A	km 25,436 PS osa 2,2 m II/272, č.p. 417/10 GPS: 50,284218° S 14,829415° V	53 mm ACO 0/11 mm	31 mm ACL 0/22 mm	100 mm kostka drobná 100x100 mm	160 mm Lože ŠP 0/8 mm	170 mm ŠD 0/63 mm G3 G-f	200 mm zemina podloží písek s příměsí jemnozrnné zeminy S3 S-F	
	km 25,515 PS osa 2 m II/272 Vchod do kostela GPS: 50,284746° S 14,828784° V	38 mm ACO 0/11 mm	40 mm ACL 0/22 mm	100 mm kostka drobná 100x100 mm	min. 150 mm ŠP lože 0/8 mm			
B	km 25,545 PS osa 2 m II/272, II/610 Restaurace U Samce GPS: 50,285282° S 14,828565° V	46 mm ACO 0/8 mm	38 mm ACL 0/8 mm OŠP	30 mm 2x nátěr dehet 0/16 mm	120 mm kalený štěrk 32/63 mm G4 GM	300 mm ŠD 0/63 mm G3 G-F	140 mm zemina AZ písek s příměsí jemnozrnné zeminy S3 S-F	200 mm zemina podloží písek hlinitý s příměsí štěrku S4 SM + G
	km 25,648 PS osa 3,5 m II/272 u pivovaru ul. Na Burse GPS: 50,285829° S 14,82763° V	45 mm ACO 0/8 mm	38 mm ACL 0/8 mm	30 mm ACP 0/16 mm OŠP	120 mm PM+nátěr 32/63 mm	300 mm VŠ 32/63 mm bez jemné frakce	140 mm zemina AZ štěrk hlinitý G4 GM	200 mm zemina podloží písek hlinitý S4 SM RSM Rb
2	km 25,795 II/272, OK u Penny GPS: 50,286776° S 14,826273° V	60 mm ACO 0/11 mm	58 mm ACL 0/22 mm	60 mm ACP 0/22 mm	120 mm ŠCM 32/63 mm	120 mm VŠ 32/63 mm	min. 100 mm ŠD 0/63 mm	
	km 25,582 LS osa 9,0 m II/272 GPS: 50,285484° S 14,828324° V	35 mm ACO 0/11 mm	75 mm ACL 0/16 mm	20 mm ACP 0/8 mm OŠP	100 mm PM+nátěr 32/63 mm	200 mm Kalený štěrk 32/63 mm G4 GM		
D	km 25,479 LS osa 2,5 m II/610 GPS: 50,284778° S 14,828114° V	90 mm ACO 0/11 mm	38 mm ACL 0/8 mm	38 mm ACP 0/8 mm OŠP	110 mm PM+nátěr 32/63 mm	80 mm Kalený štěrk 32/63 mm G4 GM	190 mm zemina AZ štěrk hlinitý G4 GM	300 mm zemina podloží štěrk hlinitý G4 GM
	km 25,208 LS	92 mm	35 mm	27 mm	80 mm	210 mm	400 mm	

Fotografie sond: II/272 a II/610 Benátky nad Jizerou


Sonda A

km 25,436 PS, osa 2,2 m, II/272, č.p. 417/10 GPS: 50,284218° S; 14,829415° V



Sonda 1:

km 25,515 PS, osa 2 m, II/272 Vchod do kostela GPS: 50,284746° S; 14,828784° V



Sonda B: km 25,545 PS, osa 2 m, II/272, II/610 Restaurace U Samce GPS: 50,285282° S; 14,828565° V




Sonda C:


km 25,648 PS, osa 3,5 m, II/272 u pivovaru ul. Na Burse GPS: 50,285829° S, 14,82763° V



Sonda 2: km 25,795 , II/272, OK u Penny GPS: 50,286776° S, 14,826273° V



Sonda 3: km 25,582 LS, osa 9,0 m, II/272 GPS: 50,285484° S, 14,828324° V



Sonda D: km 25,479 LS, osa 2,5 m, II/610 GPS: 50,284778° S, 14,828114° V



Sonda E: km 25,208 LS, osa 1,2 m, II/610 GPS: 50,282926° S, 14,825623° V



Sonda 4:

km 25,32 PS, osa 1,7 m, II/610, č.p. 58 GPS: 50,283673° S, 14,826708° V



Sonda 5:

km 25,6 PS, osa 1,3 m, II/610, č.p. 146 GPS: 50,285654° S, 14,829032° V



Sonda 6: km 25,255 LS, osa 2,0 m, II/272, č.p. 141 , GPS: 50,282687° S, 14,830222° V

