

List číslo: 1 / 1

LABORATORNÍ ZKOUŠKY MATERIÁLŮ Z DIAGNOSTICKÝCH SOND

ČÍSLO
367-46-E

Objednatel: **Novák a Partner, s.r.o.**
Adresa: V Olšínách 2300/75, 100 00 Praha
Stavba: **II/322 Kolín - Třídvorská**
Druh materiálu: AC vrstvy

Vystaveno dne: **7.11.2019**

Stavební objekt, úsek: km 0,000 - 1,662
Vrstva konstrukce: podkladní vrstva

Datum odběru: 24.9.2019

Odebral: Martin Hošek

Datum dodání: 24.9.2019

Datum zkoušky: 4-6.11.2019

[illegible]

O - obrusná vrstva
L - ložná vrstva
P - podkladní vrstva
RS - recyklace

ESLAB **ESLAB, spol. s r.o.**
**Laborator České Budějovice**
Reoslova 2/1579, 370 04 České Budějovice
 Sídlo: Běluňská 2913/11, 193 00 Praha 9
 IČO: 03598292 DIČ: CZ03598292

Zkoušel:

Marta Martschini

Schválil:

Vedoucí laboratoře

Výsledky zkoušek se týkají pouze předmětu zkoušky a nenahrazují žádné jiné dokumenty (např. správního charakteru).

Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře se nesmí dokument reprodukovat jinak než celý.