

## **9. obrazové, archivní a plánové přílohy**

**ikonografie a historické fotografie**

**dokumenty a archivní doklady**

**mapové podklady**

**dokumentace důležitých detailů**


**fotodokumentace**

**inventarizace hodnotných prvků**


**grafické vyhodnocení průzkumu**

### **ikonografie a historické fotografie:**

- 1** veduta Kutné Hory, 1602, autor Jan Willenberg
- 2** pohled na Kutnou Horu od východu, před 1823. Vincenc Morstadt,
- 3** nedatovaná kresba, pohled, zachycující stav v době mezi lety 1862 a 1892
- 4** nejstarší dochované foto domu z doby před rokem 1892
- 5** foto domu z roku 1903 s úpravou parteru a oken provedenou v roce 1892
- 6** foto z roku 1920
- 7** foto kolem roku 1935, Josef Vepřek
- 8** foto z roku 1940
- 9** nedatované foto z doby těsně po úpravě domu na památník v roce 1955
- 10** nedatované foto, šedesátá nebo sedmdesátá léta
- 11** foto z interiéru, pohled od zadní části síně se schodištěm




1. Veduta Kutné Hory od východu, patrně 1602. *Město králov. Hora Kuttna. Bergstadt Kuttenberg.* Autor J[an] W[illenberg]. Perokresba, Knihovna Královské kanonie premonstrátů na Strahově, Praha, sign. DT I 30/26., celek a výřez,  
předchůdce dnešního domu čp,507 se nalézal mezi drobnější zástavbou na označeném místě



2. Pohled na Kutnou Horu od východu, před 1823. *Kutná Hora před ohněm 9. dne měsíce května roku 1823.* Kresba Vincenc Morstadt, litografie Bohumír Kohlmann, České muzeum stříbra v Kutné Hoře, i. č. VU4/229/M, celek a výřez,  
předchůdce dnešního domu čp,507 se nalézal mezi drobnější zástavbou na označeném místě





3. nedatovaná kresba, zachycující stav v době mezi rokem 1862 a před úpravami v roce 1892, sbírkový fond Českého muzea stříbra,
4. nejstarší foto domu z doby před rokem 1892



5. foto domu z roku 1903 s úpravou parteru a oken provednouv roce 1892, sbírkový fond Českého muzea stříbra, stejná tak i další následující foto této části přílohy
6. foto z roku 1920



7. foto kolem roku 1935, Josef Vepřek
8. foto z roku 1940





9. nedatované foto z doby těsně po úpravě domu na památník v roce 1955.  
10. nedatováno, šedesátá nebo sedmdesátá léta





11. foto z interiéru, pohled od zadní části síně se schodištěm, nedatováno

## **dokumenty, plány a archivní doklady**

- 1** protokol z připravované přestavby domu po požáru, rok 1826
- 2** návrh na opravu a přestavbu domu 1826, celek
- 3** výřez z návrhu na přestavbu domu z roku 1826, půdorys přízemí
- 4** dtto, půdorys patra
- 5** dtto, průčelí
- 6** přestavba domu v roce 1826, protokol
- 7** dtto, pokračování
- 8** návrh nového krovu domu z roku 1826
- 9** zřízení dřevěných výkladců v roce 1892, oznámení
- 10** dtto, stanovisko Města
- 11** dtto, schválení provedené práce
- 12** doklad o připojení domu na městský vodovod v roce 1904
- 13** oznámení o opravě fasády domu v roce 1925
- 14** návrh vnitřních úprav v roce 1938
- 15** oznámení vnitřních úprav v roce 1938
- 16** příprava zřízení památníku, jednání s majitelem domu v roce 1954
- 17** plán stávajícího stavu přízemí domu z návrhu úprav na Památník v roce 1955
- 18** návrh úprav na Památník, půdorys přízemí, 1955
- 19** příprava na převzetí domu do majetku státu v roce 1960
- 20** rozhodnutí o převzetí domu státem z roku 1960
- 21** příkaz udržovacích prací z roku 1981
- 22** příprava opravy a celkové adaptace domu, rozhodnutí Okresního úřadu z roku 1991
- 23** dtto, 1992
- 24** rozhodnutí o kolaudaci domu v roce 1993
- 25** návrh nového zastřešení dvorku z roku 2003
- 26** návrh opravy fasády z roku 2005

Josefa Rutina

[illegible]

den die Ausgewinnene Lieferpreiskurs, nach dem die Lieferungen der  
Beteiligter Einkaufspreisen von dem jeweiligen Marktpreis, zu berechnen  
sollen und die mit der Lieferung verbundenen Kosten zu 70 von  
Hundert der Verkaufspreis, zu setzen:

[illegible][illegible]


44 So geht die Zeit dahin und die Zeit  
fliehet.

[illegible]


1. protokol z připravované přestavby domu po požáru, rok 1826








3. výřez z návrhu na přestavbu domu z roku 1826, půdorys přízemí




4. výřez z návrhu na přestavbu domu z roku 1826, půdorys patra





5. výřez z návrhu na přestavbu domu z roku 1826, průčelí



6. přestavba domu v roce 1826, protokol

Ein Brief zu senden, sollte zuversichtlich  
 mit zu schreiben, und sagt an -  
 dass wir zu dem Pöppel in seinem  
 Familienkreis zu unangenehm Stellung  
 ist. - Folgt eine neue Ansicht von  
 unserem Zusammenleben, und ganz  
 gewiss Veränderung d. 20. November  
 2. Klasse von den übrigen und von  
 den Verwandten und Freunden  
 zu erwarten.


Nach dem neuen Entwurf ist  
 das Haus, das wir mit uns den  
 Pfarrerswohnung zu haben, zu  
 erwarten, indem die Hof-  
 stellung für den Pöppel zu  
 gut sein wird.


Auf diese Veränderung wird sich  
 die Änderung ist, das wir die Hof-  
 stellung erhalten werden, und  
 das Haus, das wir zu dem  
 Pfarrerswohnung zu haben, zu  
 erwarten, indem die Hof-  
 stellung für den Pöppel zu  
 gut sein wird.

Das Bild des neuen Hauses ist  
 dem Pöppel zu sehen, und  
 ganz nach dem Entwurf ist  
 das Haus, das wir zu dem  
 Pfarrerswohnung zu haben, zu  
 erwarten, indem die Hof-  
 stellung für den Pöppel zu  
 gut sein wird.

7. přestavba domu v roce 1826, protokol, pokračování








9. zřízení dřevěných výkladců v roce 1892, oznámení

R. J. A. Kutilkovi  
 majiteli domu a  
 obchodu zde.

Výkladu na dopravu  
 18. listopadu let. 5318  
 prosklený zrclovit, který  
 zde máti vyznačili svou  
 svou č. 507 a 511  
 Náměstí božího domu do  
 jedné zrclové stěny  
 společně s portul - zabo  
 řada vnitřní zrclové  
 dobojovací stěny vnitřní  
 božího domu vedoucí  
 v. ad pro p. o. st. pačy  
 upraveny. Vnitřní  
 p. o. st. 27 v. ad. dle uo.  
 božího portul. oněho  
 takto již dle uo. zde  
 máti býti máti.

Zrušeno 22/11/1892.  
 správně  
 18/11/92  
 (Ille)  
 23  
 24

10. zřízení dřevěných výkladců v roce 1892, stanovisko Města



11. zřízení dřevěných výkladců v roce 1892, schválení provedené práce



# Městský vodovod v Hoře Kutné.

2/6

## Vyšetřovací arch.

Dům čp. 507

Vlastník, spoluvlastník domu: Jitka Marie Jančíková

Správce domu: ~

Povolení ku připojení domu na uliční potrubí dáno poukazem starosty města ze dne  
čís. : voda spuštěna dne

Obecní dávka dle poukazu starosty města ze dne 1. března 1900 čis. 280  
předepsána do odvolání ročním paušálem K . . h . . na vodoměr čis. 1777 a obnášela v roce  
1903 K 23 h 30

Čredník obecní pokladny:

V Hoře Kutné, dne 1. června 1904.

Jan Jančík

Stav dne 23. června 1904.

Obytná část domu			Hospodářská část domu		Poznámka
Díly domu	Počet erků	Počet hlav obyv.	hovězí dobytek kusy		
podzemí	koupelna		koně	-	
	klec		ovce	*	
	jhře				
přízemí	koupelna		kozy	*	
	2 klec	1			
	jhře				
I. patro	koupelna				
	1 klec	1			
	jhře				
II. patro	koupelna				
	klec				
	jhře				
III. patro					
Úhrnem		2	15	Úhrnem	

V Hoře Kutné, dne 23. června 1904.

Strana:

Josef Těm

Městský vodák:

Jindřich Jančík

Dorozce při vodovodu:

Jan Pyský

12. doklad o připojení domu na městský vodovod v roce 1904

13  
Městské radě

v Hore Kutiře


Podpsaný svolává oznamuje,  
že opravuje příčelí domu čís. pop.  
507 pana Josefa Hajice Sylova křída  
v Hore Kutiře a sice tím spíše.  
tím, že fasáda zůstane úplně  
ve svém původním stavu, s  
vypravením římsové, omítek  
a nově obarvení barvou Sedon  
Doxid, a použije k opravě této  
lícení stenyrového bez zapnutí,  
ní do země.

V Hore Kutiře 25. Května 1925

STAVBY KANCELÁŘ  
JOSEF SYLO  
DOP. A SPRÁV. ÚST.  
V KUTNÉ HORE

Josef Hrivko  
míst. sedničky

13. oznámení o opravě fasády domu v roce 1925



14.návrh vnitřních úprav v roce 1938

M ě s t s k ě r a d ě

v Kutné Hoře.

Oznamuji, že provedu ve svém domě čp.507  
v Tylově třídě v Kutné Hoře stavební změnu malého  
rozsahu dle §28. stav.ř., spočívající v tom, že pro-  
dloužím holičský krám dovnitř budovy.

V přistavěném čale krámu zřídím dveře a s  
okno. Dveře do místnosti na levé straně zasedím a zří-  
dím nové z okna vedle těchto dveří.

Žádám zdvořile, aby toto oznámení bylo  
vzato na vědomí a schváleno.

Přikládám dvojmo vyznačení stavebních změn.

V Kutné Hoře 16. března 1938.



P. T.


Městské radě

z d o.


Stavební oddělení sděluje, že nečiní  
se námitek proti přesunutí příčky v domě  
čp. 507 v Tylově třídě. Podmínkou budiž  
dáno, že žádné jiné stavební směny nesmí být  
bez předchozího povolení stavebního provedeny.

V Kutné Hoře dne 21. března 1938.


Josef Zajíc, majitel domu čp. 507  
v Kutné Hoře.









16.příprava zřízení památníku, jednání s majitelem domu v roce 1954




17. plán stávajícího stavu přízemí domu z návrhu úprav na Památník  
v roce 1955






19. příprava na převzetí domu do majetku státu v roce 1960





20. rozhodnutí o převzetí domu státem z roku 1960



21. příkaz udržovacích prací z roku 1981

*na rozhodnutí pro obnovu*

**OKRESNÍ ÚŘAD KUTNÁ HORA** oddělení k u l t u r y *Jel*

Středočeská inženýrská organizace  
pracoviště Kutná Hora  
Kollárova 160  
Kutná Hora

V Kutné Hoře dne 5. 6. 1991  
č.j. kult. 116/91 - Nu

Městský úřad 280 04 KUTNÁ HORA		Číslo
Datum	- 1. VII. 1991	Průběh
č.j.	646/91	Uč. znak

Věc: Rekonstrukce čp. 507, Tylova ul., Kutná Hora

Okresní úřad v Kutné Hoře, oddělení kultury jako příslušný orgán státní památkové péče, po projednání návrhu projektové dokumentace Památkovým ústavem středních Čech v Praze, Hybernská 18, Praha 1, rekonstrukce domu čp. 507, Tylova ulice, Kutná Hora, vydává tímto následující

**R O Z H O D N U T Í**

Rekonstrukce kulturní památky, domu čp. 507, Tylova ul., Kutná Hora, zapsané v Ústředním seznamu kulturních památek pod číslem rejstříku 21043/A 15, se ve smyslu § 14 odst. 1 zákona ČNR č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči považuje ve smyslu předložené projektové dokumentace záměr státní památkové péče za přípustnou při splnění následujících podmínek:

- 1/ Bude odstraněno novodobé zastřešení dvorka a úsek ohradní zdi bude snížen na původní úroveň. Bude řešeno odvodnění dvorka. Fasády dvorka budou tedy řešeny s exteriérovou úpravou.
- 2/ Budou zachovány původní náplňové dvojdílné dveře (nebudou nahrazovány typovými). Tam, kde budou dle návrhu dveře zazděny, budou záručně a dvevní křídla použita na jiném místě. (např. dveře v čele pavlače budou použity na místo novodobých dveří v pravé části pavlače).

Toto rozhodnutí nenahrazuje ohlášení stavby ani stavební povolení, které je třeba si vyžádat u příslušného stavebního úřadu - Městského úřadu Kutná Hora.

22. příprava opravy a celkové adaptace domu, rozhodnutí Okresního úřadu z roku 1991

OKRESNÍ ÚŘAD KUTNÁ HORA  
mládeže, tělovýchovy a kultury  
REFERÁT

Okresní muzeum  
Barborská 28  
Kutná Hora

16. 4. 1992

8. V. Kutná Hora: T19/92 - Hu

PCA 78.1.	zpracov.
Dato 23. V. 1992	Ukl. zna.
Ukl. zna.	

1992/194/192

Ref. MTAk Okresního úřadu v Kutné Hoře jako příslušný orgán státní památkové péče po projednání Vaší žádosti o posouzení projektové dokumentace na rekonstrukci domu čp. 507, Tylova ul., Kutná Hora vydává tímto po písemném vyjádření PÚSČ Praha následující

ROZHODNUTÍ


- Obnova kulturní památky domu čp. 507, Tylova ul., Kutná Hora jak je doložena projektovou dokumentací zpracovanou Ing. Kocourkem a Ing. Neuvirtovou v únoru 1992 se podle § 14, ode. 1, zákona ČNR č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči považuje z hlediska státní památkové péče za přípustnou při splnění následujících podmínek:
1. Před vybouráním stropu nad prvním patrem bude provedeno sondážní jeho státi. Vybourání může být provedeno až po posouzení zástupcem PÚSČ Praha.
  2. Veškeré dveře v komunikačních prostorech, ve skladěštním prostoru a expozici musí být stípické, náplňové, odpovídající dochovaným dveřím z 19. století.
  3. Mříže doporučené projektem budou provedeny jako jednoduchá kvalitní kovářská práce novodobého charakteru bez výrazných slohových znaků. Návrh bude konzultován s PÚSČ Praha.

O d ů v o d ň ě n í

Dům čp. 507, který je jako menovitá kulturní památka zapsán ve státním seznamu pod číslem hl. rejstříku 01043/A15 vykazoval v předchozích letech problémy s vysokou vlhkostí nevětrného a nevhodně zastřešeného dvorku. Navrhovaná rekonstrukce řeší nově dispoziční bytových jednotek v patře, odvětrání a nové zakrytí dvorku. Předpokládá se využití dalších prostorů v přízemí pro potřeby muzea.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí je možno se odvolat do 15 dnů ode dne doručení k MK ČR v Praze písemným podáním u r. MTAk Okr. Kutná Hora.



23. dtto, 1992



*Nov. upr. 147/93* *č. 107 kusta*

**STAVEBNÍ ÚŘAD MĚSTA KUTNÉ HORY**

---

Č. j.: **39/93** V Kutné Hoře dne: **XXXXXXXX**  
 Vyřizuje: **Saur / S** **17.2.1993**

**Okresní muzeum  
 Barborská 28  
 Kutná Hora**

**KOLAUDAČNÍ ROZHODNUTÍ**

Po přezkoumání Vašeho návrhu ze dne **10.1.1993** a na základě výsledku ústního jednání  
 ojeňého s místním šetřením dne **21.1.1993** Stavební úřad Města Kutné Hory podle § 82 odst. 1,  
 k. č. 50/1976 Sb. ve znění zák. č. 103/90 Sb. a zák. č. 262/92 Sb. povoluje užívání stavby:

**Rekonstrukce domu čp. 507 Týlova ul., stavební úpravy dvou bytů v 2n.p.,  
 řízení výstavní expozice, úprava denní místnosti pro zaměstnance pro-  
 ejny a zřízení dvou prodejů v 1 n.p. včetně skladovacích prostorů  
 rodojen.**

Stavba obsahuje:

užívání stavby Stavební úřad Města Kutné Hory stanoví podle § 82 odst. 2 (cit. zákona a § 43 odst. 2) vyhl. č. 65/  
 6 Sb. ve znění vyhl. č. 378/92 Sb. tyto podmínky:


Při místním šetření byly v provedení stavby zjištěny drobné nedostatky, které musí být odstraněny v těchto lhůtách:

**Uvodnění:**  
 Stava byla provedena podle dokumentace ověřené ve stavebním řízení a byly splněny podmínky územního rozhodnutí  
 a stavebního povolení. Užíváním stavby není ohrožen život a zdraví osob, ani životní prostředí. Zjištěné drobné nedostatky  
 nebrání řádnému a nerušenému užívání stavby, a proto bylo užívání stavby povoleno ještě před jejich odstraněním.

Proti tomuto rozhodnutí můžete se odvolat do 15 dnů ode dne doručení k referátu životního prostředí Okresního úřadu K.  
 Hora, podáním u Stavebního úřadu Města Kutné Hory.


Dále obdržel:  
 MŠO - majetkový odbor - pí. Fundová  
 MŠO - živnostenský odbor

vedoucí Stavebního úřadu  
**Ing. arch. R. Jukl**  
*Jukl*



Tiskárna Č. Hrádek & syn - Uhřetěpecká 130

24. rozhodnutí o kolaudaci domu v roce 1993



25. návrh nového zastřešení dvorku z roku 2003



### **mapové podklady :**

- 1** pozemková mapa a foto mapa
- 2** mapa tzv. Stablního katastru, Císařský otisk a indikační skica
- 3** mapa tzv. Stablního katastru z roku 1839, výřez a detail domu
- 4** tzv. Křepelův plán z roku 1913, celek a výřez s detailem domu






1. pozemková mapa a foto mapa  
s vyznačením domu čp. 507




2. tzv. Schaffusův plán z roku 1813,  
 celek a výřez s detailem domu





3. mapa tzv. Stablního katastru z roku 1839,  
výřez a detail domu




4. tzv. Křepelův plán z roku 1913,  
celek a výřez s detailem domu



## **dokumentace důležitých detailů a částí stavby**

- 1** zadní průčelí domu před poslední opravou v roce 1991
- 2** pravá část zadního průčelí domu před poslední opravou
- 3** levá část zadního průčelí domu před poslední opravou
- 4** levá boční stěna domu k sousednímu čp. 508 před poslední opravou v roce 1991
- 5** úsek krovu bočního křídla domu
- 6** podlaha půdy domu při výstupu ze schodiště
- 7** prostor v zadním traktu přízemí domu při opravě v roce 1991
- 8** zadní stěna domu se zazděným oknem v místnosti č. 18
- 9** levá strana pavlače v patře při opravě domu v roce 1991
- 10** pravý zadní kout v patře síně s pavlačí při opravě domu
- 11** světlíky dodatečného zastropení dvorku
- 12** pokoj v patře domu při opravě v roce 1991
- 13** místnost č. 15 v patře domu
- 14** místnost č. 20 v patře domu
- 15** pokoj č. 12 v patře domu
- 16** komora č. 17 v patře domu
- 17** srovnání vývoje hlavního průčelí domu



- 1      zadní průčelí domu před poslední opravou v roce 1991  
a – čelní stěna bývalého dvorku, ještě bez budoucího štítu  
kryjícího pozdější nové zastřešení  
b – vnitřní omítka z interiéru prostoru pod odbouranou střechou  
přístavku  
c – novodobé okno neobvyklého provedení




- 2** pravá část zadního průčelí domu před poslední opravou v roce 1991
- a – vnitřní omítka z interiéru prostoru pod odbouranou střechou
- b – dveře z bývalé přístavby vedoucí na půdu domu





- 3** levá část zadního průčelí domu před poslední opravou  
v roce 1991
- a – vnitřní omítka z interiéru prostoru pod odbouranou střechou
- b – zazděné okno zachycené na plánu z roku 1826





- 4**    levá boční stěna domu k sousednímu čp. 508  
        před poslední opravou v roce 1991
- a** – zesílení zdiva v přízemní části domu se zaobleným nárožím
- b** – horní nadezdívka pultové střechy z klasicistní přestavby  
        v roce 1827



- 5** úsek krovu bočního křídla domu se zakončením k původnímu nazastřešenému dvorku
- A – patní stojky zesilující vysazení krokví nad původní okapovou hranou





- 6 podlaha půdy domu při výstupu ze schodiště
- a – cihelná dažba
  - b – podkladní vrstvy
  - c – hliněná mazanina
  - d – záklop stropu



**7** prostor v zadním traktu přízemí domu při opravě v roce 1991  
- struktura odhalených cihelných kleneb z roku 1727



**8** zadní stěna domu se zazděným oknem v místnosti č. 18 v patře  
a – zaslepené okno před překrytím novou plentou  
b – omítaný rákosový podhled stropu



- 9    levá strana pavlače v patře při opravě domu v roce 1991  
a – pavlač s kovaným zábradlím  
b – dveře do místnosti č. 18, následně změněné na okno





- 10** pravý zadní kout v patře síně s pavlačí při opravě domu v roce 1991
- a – zadní stěna se stopami po postupných úpravách
  - b – zachované původní okno pocházející pravděpodobně z roku 1826



**11** světlíky dodatečného zastropení dvorku v roce 1991




**12** pokoj v patře domu při opravě v roce 1991

a – smíšené zdivo s převahou kamene

b – podhled stropu s prkenným podbitím a rákosem

c – okno v uličním průčelí, pravděpodobně z roku 1892  
a s fošnovým překladem v nadpraží



**13** místnost č. 15 v patře domu

a – klenba bývalé černé kuchyně s dýmníkem pro odvod kouře

b – místo s nikou bývalé topné komory ke kachlovým kamnům

c – dodatečně vestavěný tahový komín



- 14** místnost č. 20 v patře domu, podle plánu z roku 1826  
černá kuchyně
- a – klenba s nadvýšením profilu
  - b – dveře v novodobé zadržce volného otvoru  
s klenebním pasem



- 15** pokoj č. 12 v patře domu
- A – zazděné dveře do sousední místnosti, součást původní enfilády
  - b – nika pro umístění původních kachlových kamen
  - C – fabion nového stropu s vloženým oblým sloupkem






**16** komora č. 17 v patře domu

a – podklenutí podesty schodiště na půdu

b – dvířka průchodu do sousedního odděleného prostoru



17 srovnání vývoje hlavního průčelí domu, barokní podoba, průčelí po úpravě v roce 1892 a současný stav

