



Monitoring, s.r.o., analytická laboratoř

Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 pod č.1416

Areál VÚV T.G.M., Podbabská 30, 160 00 Praha 6, tel. 266316272



Zkušební protokol č. 120120



Strana 1/2

Zákazník: ESLAB, spol. s.r.o.
Resslova 2/1579 České Budějovice, 370 04

Akce II/215 Čelákovice -
obchvat

Datum odběru: 09.11.2021 ***

Odebral: zákazník

Datum dodání: 15.11.2021

Datum analýzy: 15.11. - 23.11.2021

Datum vystavení: 23.11.2021

Lab. číslo:	C69351	Nejistoty	Vyhl. č. 130/19	Vyhovuje
	CB4360			
Označení vzorku:	Sonda A+B			
	ACL			
Hloubka (m):	0,040-0,068			
Matrice:	asfaltový recyklát	měření	Tab. 1 ZAS-T3	limitům

PAU:

naftalen	mg/kg	2,9	40%	
acenaftýlen	mg/kg	1,1	40%	
acenaften	mg/kg	5,4	40%	
fluoren	mg/kg	8,7	40%	
fenantren	mg/kg	53	40%	
antracen	mg/kg	23	40%	
fluoranten	mg/kg	46	40%	
pyren	mg/kg	36	40%	
benz(a)antracen	mg/kg	19	40%	
chrysen	mg/kg	13	40%	
benzo(b)fluoranten	mg/kg	19	40%	
benzo(k)fluoranten	mg/kg	10	40%	
benzo(a)pyren	mg/kg	16	40%	
indeno(123cd)pyren	mg/kg	5,4	40%	
dibenz(ah)antracen	mg/kg	1,7	40%	
benzo(ghi)perylene	mg/kg	5,4	40%	
suma PAU celkem	mg/kg	266		max. 300 ano

Metody stanovení:

Analýzy v pevné matici

PAU metodou GC/MS, suma PAU z naměřených hodnot dle SOP 20 část B (ČSN 75 7554, ČSN EN ISO 6468)

Indexy u položek a metod

*** - informace dodaná zákazníkem. Laboratoř nenes odpovědnost za tuto informaci.

Výsledky byly získány na uvedené adrese laboratoře.

Nejistota měření je určena kvalifikovaným odhadem z rozšířené nejistoty vypočtené s použitím koeficientu rozšíření 2,

což odpovídá hladině spolehlivosti přibližně 95%. Uvedená nejistota nezahrnuje nejistotu vzorkování.



Monitoring, s.r.o., analytická laboratoř

Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 pod č.1416
Areál VÚV T.G.M., Podbabská 30, 160 00 Praha 6, tel. 266316272



Zkušební protokol č. 120120



Strana 2/2

Zákazník: ESLAB, spol. s.r.o.
Resslova 2/1579 České Budějovice, 370 04

Akce II/215 Čelákovice -
obchvat

Datum odběru: 09.11.2021 ***

Odebral: zákazník

Datum dodání: 15.11.2021

Datum analýzy: 15.11. - 23.11.2021

Datum vystavení: 23.11.2021

Lab. číslo:	C69351	Nejistoty	Vyhl. č. 130/19	Vyhovuje
	CB4360			
Označení vzorku:	Sonda A+B			
	ACL			
Hloubka (m):	0,040-0,068			
Matrice:	asfaltový	měření	Tab. 1 ZAS-T3	limitům
	recyklát			

Hodnoty uvedené v mg/kg jsou vztaženy na sušinu vzorku.

Uvedené výsledky se vztahují ke vzorku, jak byl do laboratoře přijat.

Výsledky analýz se týkají pouze uvedených vzorků. Protokol bez písemného souhlasu zkušební laboratoře nelze reprodukovat jinak než celý.

Za laboratoř schválil:

Mgr. Lucie Otrubová, analytická pracovnice

