

## ODBORNÝ POSUDEK

zpracovaný podle

**Metodiky posuzování staveb z hlediska výskytu obecně a zvláště  
chráněných synantropních druhů živočichů**



**SŠ, ZŠ a MŠ RAKOVNÍK  
Františka Diepolta 1576**

## **Předmět posouzení**

Budova Střední školy, Základní školy a Mateřské školy Rakovník, Františka Diepolta 1576, 269 01 Rakovník.

## **Stručný popis stavby**

Rozlehlá, členitá budova s rovnými a šikmými střechami (obr úvod, 1 - 4).

## **Plánované stavební úpravy**

V rámci dosažení energetických úspor dojde k výměně výplní otvorů a zateplení střech.

## **Průzkum**

Průzkum výskytu obecně a zvláště chráněných synantropních druhů živočichů byl proveden dne 14.2.2023.

## **Metodika**

Posudek byl vypracován v souladu se závaznou „Metodikou posuzování staveb z hlediska výskytu obecně a zvláště chráněných synantropních druhů živočichů“ Ministerstva životního prostředí. Byla provedena podrobná vizuální prohlídka objektu zaměřená na zjištění potenciálních úkrytů netopýrů, hnízdišť rorýsů a dalších synantropních druhů ptáků a na zjištění výskytu jejich pobytových znaků (trus, zbytky uhynulých těl živočichů, zbytky hnízdních staveb ptáků i změny zabarvení trámů a latí v místech potenciálních úkrytů netopýrů). Vzhledem ke zjištěným skutečnostem a ročnímu období nebyl dále realizován večerní monitoring výskytu netopýrů. V rámci průzkumu byla pořízena fotodokumentace.

## **Výsledky**

Budova střední školy je moderní, dvoupodlažní až třípodlažní členitá budova (obr úvod, 1 – 4). Svým charakterem objekt neposkytuje zásadní potenciál pro úkryty netopýrů či hnízdění rorýsů obecných. Stěny jsou kryty hladkým dlaždicovým obložením. Okraje střech jsou ukončeny prkny, ve kterých nejsou větší poruchy (obr 5). Narušená omítka byla zaznamenána jen místy na lodžiové části budovy (obr 6). Na žádném místě nebyly nalezeny pobytové stopy po výskytu štěrbinových druhů netopýrů. V jednom případě, na jihovýchodním rohu budovy, byly mezi prkenným obložením a zdí zaznamenány pobytové stopy po hnízdění drobného pěvce (obr 7).

## **Závěry a doporučení**

Sledovaná budova není lokalitou výskytu zvláště chráněných synantropních druhů živočichů. Stavební práce lze provádět bez nutnosti dodržet ochranná opatření.

**ČESON**  
Česká společnost pro ochranu netopýrů  
Katedra zoologie PŘF UK  
Viničná 1594/7, 128 00 Praha 2  
IČO: 49370731, DIČ: CZ49370731

Mgr. Dita Weinfurtová

[ditaweinfurtova@seznam.cz](mailto:ditaweinfurtova@seznam.cz), 737 121 672

## Obrazová příloha:



Obr 1 - 4 : Budova Františka Diepolta 1576, Rakovník.



Obr 5: Prkna pod střechou jsou zachovalá.



Obr 6: Drobné poruchy omítky jsou patrné zejména v kruhové části budovy.



Obr 7: Pobytové stopy po hnízdění drobného pěvce, JV roh budovy vlevo vedle vchodu.