

ODBORNÝ POSUDEK

zpracovaný podle

**Metodiky posuzování staveb z hlediska výskytu obecně a zvláště
chráněných synantropních druhů živočichů**



**SOŠ a SOU BEROUN
Svatojánská – budova dílen**

Předmět posouzení

Budova dílen Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Beroun, Svatojánská č.p. 217/19, 266 73 Beroun.

Stručný popis stavby

Budova dílen – přízemní zděná stavba s nízkou sedlovou střechou (obr úvod a 1).

Plánované stavební úpravy

V rámci dosažení energetických úspor dojde k zateplení obvodových stěn a střechy.

Průzkum

Průzkum výskytu obecně a zvláště chráněných synantropních druhů živočichů byl proveden dne 14.2.2023.

Metodika


Posudek byl vypracován v souladu se závaznou „Metodikou posuzování staveb z hlediska výskytu obecně a zvláště chráněných synantropních druhů živočichů“ Ministerstva životního prostředí. Byla provedena podrobná vizuální prohlídka objektu zaměřená na zjištění potenciálních úkrytů netopýrů, hnízdišť rorýsů a dalších synantropních druhů ptáků a na zjištění výskytu jejich pobytových znaků (trus, zbytky uhynulých těl živočichů, zbytky hnízdních staveb ptáků i změny zabarvení trámů a latí v místech potenciálních úkrytů netopýrů). Během průzkumu byla pořízena fotodokumentace.

Výsledky

Budova dílen je přízemní zděná stavba se sedlovou střechou (obr úvod a 1). Celkově poskytuje velmi málo možností pro využití synantropními druhy živočichů. Stěny jsou omítnuté, bez větších poruch nebo větracích otvorů. Okraj střechy je zachovalý (obr 2). Na objektu se nenachází vhodná místa pro hnízdění rorýsů obecných, pobytové stopy po hnízdění jiných druhů ptáků nebyly zaznamenány.

Závěry a doporučení

Plánované stavební úpravy lze realizovat bez nutnosti dodržet ochranná opatření.


ČESON
Česká společnost pro ochranu netopýrů
Katedra zoologie PFF UK
Viničná 1594/7, 128 00 Praha 2
IČO: 49370731, DIČ: CZ49370731

Mgr. Dita Weinfurtová
ditaweinfurtova@seznam.cz, 737 121 672

Obrazová příloha:



Obr 1: Budova dílen.



Obr 2: Detail okraje střechy.